

# 이동정비반 소견서 (용산22호)

- 부 서 명 : 용산소방서 이촌안전센터    대시민공개    현장대응단-5193  
 ○ 차 량 명 : 펌프차(22호)    ○ 차량번호 : 80다 5129  
 ○ 고장발생일시 : 2018년 8월 7일

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	<input type="checkbox"/> 원동기 ( ) <input type="checkbox"/> 동력전달장치 ( ) <input type="checkbox"/> 조향장치 ( ) <input type="checkbox"/> 제동장치 ( ) <input type="checkbox"/> 완충장치 ( ) <input type="checkbox"/> 주행장치 ( ) <input type="checkbox"/> 기 타 ( )	· 에어컨 가스부족.
고장정도	<input type="checkbox"/> 운행불가 ( ) <input type="checkbox"/> 운행가능 ( )	
고장이력	<input type="checkbox"/> 신 발생 ( ) <input type="checkbox"/> 재 발생 ( )	
고장전상태	<input type="checkbox"/> 특별한상태없었음 ( ) <input type="checkbox"/> 평상시 징후가있었음 ( )	
정비판단	<input type="checkbox"/> 입 고 ( ) <input type="checkbox"/> 출장수리 ( ) <input type="checkbox"/> 자체정비 ( )	
이동정비반 소 견	용산소방서 이촌119안전센터에서 관리·운영중인 펌프차(22호) 운용 중 차량노후로 인한 에어컨가스 부족현상으로 본서 이동정비반이 점검한바 전문업체에서 점검이 필요하다고 사료됨. [이동정비반 :소방위 이경남,소방장 민병진,소방장 장순호]	

2018. 8. 7.

담당자  
3팀차량관리주  
임  
지휘3팀장

민병진  
이경남  
08/07  
정갑진