

이동정비반 소견서(23호)

대시민공개

문서번호 현장대응단-547

결	담당자	담당자	2팀차량관리주 임
재	오군택	진성구	01/22 양복우

현배치	미아안전센터	차량등록번호	80머7508
차종	현대 5톤	특장	화이어택
장비명	펌프차(23호)	고장일시	2018. 1. 22.
구분	고장부분		정비사항
고장 부분	<input type="radio"/> 원동기 () <input type="radio"/> 동력전달장치 () <input type="radio"/> 조향장치 () <input type="radio"/> 제동장치 () <input type="radio"/> 완충장치 () <input type="radio"/> 주행장치 () <input type="radio"/> 기타 ()	후방카메라 모니터 교환	
고장정도	<input type="radio"/> 운행불가 ()	<input type="radio"/> 운행가능 ()	()
고장이력	<input type="radio"/> 신발생 ()	<input type="radio"/> 재발생 ()	()
고장전상태	<input type="radio"/> 특별한 상태없었음 ()	<input type="radio"/> 평상시징후가있었음 ()	()
정비판단	<input type="radio"/> 입고 ()	<input type="radio"/> 출장수리 ()	<input type="radio"/> 자체정비 ()
이동정비반 소견	<p>【년식 - 2008년】 장기간 사용으로 인한 작동불량으로 정비 전문업체에 의뢰하여 모니터 교환 요함.</p>		