

이동정비반 점검 소견서(구급 이륜차 7369/99호)

○ 부 서 명 : 동대문소방서 현장대응단 대시민공개 현장대응단-7568
 ○ 차 량 명 : 구급 이륜 99호 ○ 차량번호 : 서울 동대문 차 7369
 ○ 요 청 일 시 : 2019.09.30.

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	<input type="radio"/> 원동기 () <input type="radio"/> 동력전달장치 () <input type="radio"/> 조향장치 () <input type="radio"/> 제동장치 (○) <input type="radio"/> 완충장치 () <input type="radio"/> 주행장치 () <input type="radio"/> 기 타 ()	<input type="radio"/> 리어 브레이크 패드 마모로 인한 소모품 교환
고장정도	<input type="radio"/> 운행불가 () <input type="radio"/> 운행가능 (○)	
고장이력	<input type="radio"/> 신 발 생 (○) <input type="radio"/> 재 발 생 ()	
고장전상태	<input type="radio"/> 특별한상태없었음 (○) <input type="radio"/> 평상시징후가있었음 ()	
정비판단	<input type="radio"/> 입 고 (○) <input type="radio"/> 출장수리 () <input type="radio"/> 자체정비 ()	
이동점검반 소 견	<input type="radio"/> 구급 이륜차로 이동정비반 점검 중 리어 브레이크의 마모율이 증가되어 브레이크 패드 소모품 교환 요구됨. 자체 수리불가로 판단되어 오토바이 전문 수리업체 수리 요함.	

2019. 09. 30.

담당자
3팀차량관리주
임

조현준
09/30
정회재