

# 이동정비반 점검 소견서 (6-3호)

○ 부 서 명 : 공릉119안전센터                      대시민공개                      현장대응단-1343  
 ○ 차 량 명 : 구급차(6-3호)                      ○ 차량번호 : 75두3917  
 ○ 고장발생일시 : 2018. 2. 22.

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	<input type="radio"/> 원동기 ( ) <input type="radio"/> 동력전달장치 ( ) <input type="radio"/> 조향장치 ( ) <input type="radio"/> 제동장치 ( ) <input type="radio"/> 완충장치 ( ) <input type="radio"/> 주행장치 ( ) <input type="radio"/> 기 타 ( ● )	- 실내 히터모터 작동 불능
고장정도	<input type="radio"/> 운행불가 ( ) <input type="radio"/> 운행가능 ( ● )	
고장이력	<input type="radio"/> 신 발 생 ( ● ) <input type="radio"/> 재 발 생 ( )	
고장전상태	<input type="radio"/> 특별한상태없었음 ( ● ) <input type="radio"/> 평상시징후가있었음 ( )	
정비판단	<input type="radio"/> 입 고 ( ● ) <input type="radio"/> 출장수리 ( ) <input type="radio"/> 자체정비 ( )	
이동정비반	소방위 김종남                      소방위 박찬영                      소방위 용만수	
이동정비반 소 견	- 노후로 인한 실내 히터 모터 작동 불량으로 교환 필요.	

2018. 2. 22.

★담당자  
 담당자  
 3팀차량관리주  
 임

이장근  
 박찬영  
 02/22  
 김종남