







입체식 공영주차장 점검 내역 결과

□ 점검대상: 입체식 공영주차장 13개소

○ 합동점검 적출내역

연번	주차장명	내 용	점검사진
1	금호초교	- 2,3층 차량 추락방지 펜스 미흡	
2	강변(건물)	- 3층 천정 철재 부식 - 옥상 계단 입구 바닥 결빙	
3	성수 2가1동	- 옥상 바닥 균열	
4	도선동(지하)	- 소방펌프 방진패드 설치 필요	
5	성수 1가1동	- 포소화전 소화약제 교체 필요	
6	응봉동(건물)	- 지하1층 급수배관 누수	
7	용답동(건물)	- 계단실 옥상 누수 및 바닥 결빙 - 포소화전 소화약제 추가 충전 필요	