

## 작업지시서 - 2차

|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 건 명          | 강북·뚝도 취수펌프동 남측 창틀 차수판 설치외 3건                                                                                                                                                                                                                           |
| 위 치          | 강북취수장 내                                                                                                                                                                                                                                                |
| 계약자          | 광력건설(주) 대표 권지영 (구 광장토건)                                                                                                                                                                                                                                |
| 공사개요         | <p>○ 작업내용</p> <p>1. 강북·뚝도 취수펌프동 남측창틀 차수판 설치<br/>- 폴리카보네이트(3mm) 1m×6.65m×20개소</p> <p>2. 강북취수펌프동 주변 측구 협잡물 제거<br/>- L 34.0M × B 0.6M</p> <p>3. 본관사무실 지붕 철판피복 이음부 실란트 보수<br/>- 실란트 제거 및 코킹 100M</p> <p>4. 외곽 울타리(서북측 카메라부근) 웬스 보수 1개소<br/>- 1경관 상부 보수</p> |
| 예산금액         | <p>- 18,000천원</p> <p>- 신규공종은 낙찰율 적용하여 설계변경시 정산</p>                                                                                                                                                                                                     |
| 점검자<br>(입회자) | <p>직급 : 시설6급      성명 : 김종원</p> <p>직급 : 전문경력관    성명 : 이정호</p> <p>직급 : 공업6급      성명 : 김효준</p>                                                                                                                                                            |

위와 같이 작업지시를 하오니 기한('19.10.10)내에 조치 하여  
주시기 바랍니다

2019. 9. 18

작성자 : 원수관리과 시설6급 김종원

확인자 : 원수관리과                      정임근

## 보수예정보고서(2차)

### 1. 강북·뚝도 취수펌프동 남측창틀 차수판 설치

|             |                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>건 명</b>  | 강북·뚝도 취수펌프동 남측창틀 차수판 설치                                                                                                                                                     |
| <b>작업내용</b> | <br> |
| <b>공종</b>   | - 폴리카보네이트(3mm) 1m×6.65m×20개소                                                                                                                                                |

## 2. 강북취수펌프동 주변 측구 협잡물 제거

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>건 명</b></p>  | <p>강북취수펌프동 주변 측구 협잡물 제거</p>                                                                           |
| <p><b>작업내용</b></p> |                    |
| <p><b>공종</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L 34.0M × B 0.6M (협잡물 제거)</li> <li>- 터파기 및 협잡물 운반</li> </ul> |

3. 본관사무실 지붕 철판피복 이음부 실란트 보수

- 실란트 제거 및 코킹 100M

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>건 명</b>  | 본관사무실 지붕 철판피복 이음부 실란트 보수                                                            |
| <b>작업내용</b> |  |
| <b>공종</b>   | - 실란트 제거 및 코킹 100M                                                                  |

#### 4. 외곽 울타리(서북측 카메라부근) 흰스 보수

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>건 명</b>  | 외곽 울타리(서북측 카메라부근) 흰스 보수                                                             |
| <b>작업내용</b> |  |
| <b>공종</b>   | - 철망 절단 및 이음(1경관 상부 흰스부분 보수)                                                        |