

제651차 기술용역타당성심사 결과

□ 건 명 : 북악산길 도로사면 정밀점검 용역

□ 심 사 일 : 2013. 6. 20.

□ 사업개요

- 용역비 : 14,240천원
- 용역기간 : 계약일로부터 60일
- 시설규모 : 석축, 옹벽 등 도로사면(연장 130m, 높이 2~14m)

□ 심사결과 : 적정

| 심 사 항 목 | 심 사 내 용 |
|--|--|
| <p>1. 용역의 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> - 유사용역 사례, 자료활용 가능여부 - 발주부서 자체 시행 가능여부 <p>[자체시행 47개 공종대상여부]</p> <p><input type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 미대상</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일부 자체설계 대상 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 북악산로 도로에 일부 침하가 발생되고 도로석축 등 옹벽이 노후되어 도로사면을 보수보강하기 위한 정밀점검 용역으로 ○ 노후 석축 및 옹벽에 대한 보수보강 방안제시 등 전문기관의 용역시행이 필요함 <p>※ 북악산길 도로사면 보수보강공사 계획 보고('13.6.7)</p> <hr/> <p>알림 : 주요 공종이 자체시행대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체추진</p> |
| <p>2. 용역비 산정의 적정성</p> <ul style="list-style-type: none"> - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 용역비 : 14,240천원 (용역비 조정 없음) ○ 정밀점검 시행시 과업내용서 보완 필요 ○ 실시설계는 정밀점검 결과를 반영하여 자체설계 방안을 검토할 것 |
| <p>3. 기타 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계도서 등 충분한 자료제공과 철저한 용역감독을 통하여 내실있는 과업수행 추진 |
| <p>4. 리스크 관리항목 적정성</p> <ul style="list-style-type: none"> - 용역지연·중단 요인 관리대책 적정성 - 용역비 증가 요인의 관리대책 적정성 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 용역수행 과정에서 용역비 집행 및 정산관리 등에 철저를 기하기 바람 |