

수신 수신자참조
(경유)

제목 **제8호 태풍 "너구리" 북상대비 공사장 및 취약시설 일제점검 시행**

1. 서울특별시 재난안전대책본부-69(2014. 7. 5)호와 관련입니다.
2. 제8호 태풍 "너구리"가 현재 오키나와 남쪽 약 670km 부근 해상에서 북상 중이며, 9일(수)에 서울지역이 태풍의 간접 영향권에 들어 돌발강풍이 예상되므로, 강풍 피해가 발생되지 않도록 재해대책 사전예방 활동에 철저를 기하여 주시기 바라며,
3. 특히, 강풍의 영향으로 피해볼수 있는 가로수, 돌출간판, 공사장 가림막, 태양광 전지판, 노후 담장 등 시설물 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.
4. 아울러, 서울특별시 재난안전대책본부-68(2014. 7. 4)호로 기 통보된 “풍수해 예방대책을 위한 공사장 및 취약시설 일제점검 시행(긴급)”은 태풍대비 취약시설 점검(본 공문)으로 대체하오니 붙임 양식으로 작성하여 **2014. 7. 8(화) 12:00까지 제출**하여 주시기 바라며, 공문시행전 메일(송병훈 songyechan@seoul.go.kr)로 통보하여 주시기 바랍니다.

【 사전 대비 조치사항】

- 저지대 상습침수지역에 대한 순찰 및 응급조치(공무원 돌봄서비스 연계)
- 취약지역 주민에 대한 홍보철저(공무원 돌봄서비스 연계)
- 건축물 간판 등 옥외시설에 강풍피해 없도록 점검 및 안전대책 시행
- 시설물(펌프장, 수문, 지하차도 등)관리자 정위치 근무 및 가동(준비) 철저
- 하천내(둔치공원, 주차장 등) 시설물 대피 등 안전관리, 유수장애물 반출
- 지하철의 환기구 및 출입구의 우수유입 방지
- 급경사지(옹벽, 절개지 등) 등 위험시설물 순찰 및 안전점검
- 빗물받이 유입, 퇴적된 쓰레기 협잡물 등을 제거하여 도로침수를 예방
(빗물받이 관리책임 공무원 및 환경미화원 배치)
- 관내 시행중인 공사장의 안전관리 강화 및 비상연락체계 유지
- 공사장 가시설, 가림막, 타워크레인 등에 대한 안전관리 강화
- 공사장 등 토사유출로 인하여 빗물받이가 막히지 않도록 사전조치

- 태양광 전지판 등 시설 고정장치 확인 및 점검 시행(최근 피해발생)

《서남울 재생센터 강풍 피해사례》

- ◆ 일 시 : 2014. 6.10(화) 21:40
- ◆ 사고원인 : 강서지역에서 발생한 낙뢰 및 국지성 돌풍(추정)
- ◆ 피해내용 : 태양광모듈 1,040장 및 구조물 등



따로붙임 : 태풍대비 취약시설 점검(양식) 1부. 끝.

서울특별시재난안전대책본부장

수신자 수방상황실1-25, 위기관리 실무부서, 서관과 01-125, 서관과01-125(4-1)사업소용, 서관과 01-125(4-2)사업소용, 서관과01-125(4-3)사업소용, 서관과01-125(4-4)사업소용, 서구1-25, 서사 01-37, 서사04-06(방재센터, 소방학교, 청와대소방대), 서상수1-39, 서소1-23(23개소방서)

★주무관 **송병훈** 수방총괄팀장 **김용학** 수방총괄반장 07/07 **한유석**

협조자

시행 서울특별시재난안전대책본 (2014.7.7.) 접수 시설과-3989 (2014.7.7.)
 부-71
 우 100-739 서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동 37번지) 서 /
 울시청 서소문 제1별관 8층 하천관리과
 전화 2133-3867 /전송 2133-1044 / songyechan@seoul.go.kr / 대시민공개