

[서식5번]

# 화재현장 출동보고서

년 월 연번	발생일시 :	2022	년	03	월	04	일	14	시	00	분	금요일
화재번호	2022 - 03 - 0037	출동시간 :	14	시	02	분	도착시간:	14	시	11	분	

## [1] 출동대원 및 응답자

- ① 출동대원 : 소방위 신춘수 외 3명
- ② 응답자 : 소방교 김희수
- ③ 확인자 : 직위                    3대장                    계급                    소방위                    성명                    신춘수 (서명)

## [2] 현장도착시 발견사항

차량 두 대가 충돌하여 범퍼, 보닛, 후미 등이 파손된 상태. 뒷차량 보닛에서 연기와 불꽃이 나는 것으로 추정, 신고자에 의해 소화기로 초기 진화 작업 완료된 상태.

- ① 화염색                     붉은색     주황색     노란색     파란색     기타
- ② 연기색                     검정색     짙은 회색     회색     흰색     기타    없음
- ③ 화염의 크기             작음     보통임     큼     매우 큼
- ④ 연기분출량             적음     보통임     많음     매우 많음
- ⑤ 화염 및 연기             화염만 발견     연기만 발견     화염과 연기 발견
- ⑥ 특이한 냄새             있음     없음

## [3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형

- 화재진압     환기     구조     구급     안전장비의 설치     기타    안전조치

차량 외부로 연기나 불꽃이 발견되지 않아 배척을 이용하여 보닛 개방. 개방 후 특이사항 없는 것을 확인한 후 안전조치 및 현장정리 완료함.

- ① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :

- ② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분] / 외부연소상황     있음     없음

**[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법**

개방됨                       강제개방                       기타 다른 요소

터널 개방됨

**[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적**

발견됨                       발견되지 않음                       기타 요소

**[6] 화재 장소에서 사용된 장비**

자체설비사용     소방장비사용     모두사용    ||    소방 설비     작동됨     작동 안됨     확인 못함

- ① 사용된 자체설비 :    소화기
- ② 사용된 소방장비 :    배척
- ③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :    확인불가

**[7] 출동로상의 발견사항**

터널의 특수성으로 인해 현장의 안전성에 주의를 기울여야 함.

**[8] 기타 화재와 관련된 사항**

**[9] 화재사진 및 동영상**