남산·낙산 탐방로 조성계획

2013. 5.

문화관광디자인본부 (한양도성도감)

- 남산N타워 동측 500m 현황



탐방로 조성안


가. 설치경로

● 급경사지구간 제외(서측500m), 지형과 기존산책로 활용 자연훼손 최소화 (동측 500m)

● 성벽으로부터 일정거리 이격하여 조성



① 소나무림 구간(300m) 기존 산책로 활용⁵



② 기존 도로구간(100m) 측면



③ 남산체육회 후면(50m)

나. 바닥포장

● 소나무림 구간 300m : 인위적인 포장을 지양, 친환경 재료 적극 활용













● 도로구간 100m : 도로측면 수목정비 및 황토길 조성





- 2009 서울성곽 중장기 종합정비 기본계획 (165구간 황토길 조성 전후 이미지)




전경 사진


다. 훼손시설 보수·복원



PVC파이프 돌출부 절단 석재은폐



콘크리트 노출부 제거 및 석재은폐



시멘트 노출부 제거 및 강회보수



노출전선 지중화

라. 체육시설 단절구간 연결

- 배드민턴장 코트면수 축소, 탐방로 연결
- 반대민원이 예상되나 면수 축소 불가피성 설득 (문화재보호구역 저촉 시설물 이전 필요성 인식, 장기적으로 시설이전 추진)






라. 체육시설 단절구간 연결

- 남산체육회 지붕일부 철거
 - 남산체육회측 탐방로 계획 동의






탐방로 조성

마. 하부 흔적표시 (도로단절구간 2개소)

- 성곽 평면 단절형태 표현
- 성곽 영역(판축층) 알 수 있는 폭원으로 조성








부지현황 (낙산정상부 100m)



탐방로 조성안





단절구간 정비, 연결 (100m)







베드민턴장 차폐