


연번	발견 소재지	순찰 분야	발견 사항	담당 부서(동)	정비 전 사진	정비 후 사진	비 고
20200515-1	성북천 산책로 보문1교 진입경사로 옆	치수방제	음수대 아래 배수구 막힘	치수과			
20200515-2	성북천 산책로 보문1교 진입경사로 옆	치수방제	버튼식 음수기 수압이 너무 세서 옷 젖을 우려 있음 -> 수압 조정 필요	치수과			
20200515-3	성북천 산책로 보문1교 진입경사로 옆	치수방제	음수대 아래 배수구 막힘 (위 1번 반대편)	치수과			
20200515-4	성북천 산책로 안암교 -> 보문4교 방면 고려대로8길 71 앞 구간	치수방제	하수 배수구 낙엽으로 막힘	치수과			
20200515-5	성북천 산책로 안암교 -> 보문4교 방면 고려대로8길 55 앞 구간	치수방제	하수 배수구 낙엽으로 막힘	치수과			
20200515-6	성북천 산책로 보문4교 아래	치수방제	벤치 중간 팔걸이 (자리 구분 구조물) 파손·망실	치수과			
20200515-7	성북천 산책로 보문3교 아래	치수방제	벤치 중간 팔걸이 (자리 구분 구조물) 파손·망실	치수과			
20200515-8	성북천 산책로 보문2교 -> 바람마 당교 방면 <낙지사 량> 건너편 구간	치수방제	하수 배수구 잡초로 막힘	치수과			
20200515-9	성북천 산책로 바람마당교 -> 하늘 다리 방면 <둔암성 당, 다윗어린이집> 앞 구간	치수방제	음수대 아래 배수구 막힘	치수과			
20200515-10	성북천 산책로 희망의다리 아래	치수방제	벽 마감재 파손 및 방치	치수과			
20200515-11	한성대입구역 앞 분수마루	치수방제	음수대 아래 배수구 막힘	치수과			
20200515-12	한성대입구역 앞 분수마루	치수방제	분수대 내 쓰레기 방치	치수과			안 내 공 지 46b 해당 분수시설은 4월경 계산공사예정임을 알려드립니다. 이용에 불편을 드리 죄송합니다. 성북구청 치수과 : 02)3241-3923

20200515-13	보문로37길 51과 코오롱하늘채아파트 105동 사이 성북천변	치수방재	하천변 난간 파손	치수과		
20200515-14	보문로37길 코오롱하늘채아파트 104동 앞 성북천변	치수방재	분수대 내 쓰레기 방치	치수과		
20200515-15	성북천 늘벗다리	도로	교량 난간 파손	도로과		
20200515-16	성북천 산책로 바람마당교 바람마당(* 비고 사진 맨 위) 아래 구간	도로	1. 상황 - 우천시와 우천 후 운동기구 위로 물 떨어져 시설 이용 못함 (* 정비 전 사진 위 두 장) 2. 원인 - 교량 하단이 철판으로 밀폐마감된 바람마당교 인도 확장 구간(현재 임시확단 조성구간) 아래(*비고 사진 두번째)와 달리 바람마당 아래는 철판으로 밀폐마감되어 있지 않아 상단의 물이 아래로 그대로 떨어짐(* 정비 전 사진 아래 두 장)	도로과		
		도로		도로과		
		도로		도로과		
		도로		도로과		
20200515-17	정릉천 상류 청수2교 옆 진입로	치수방재	진입통제문 잠금용 번호체인 없음 (* 비고 사진은 정릉771교 옆 진입로 사진임)	치수과	사진 촬영 누락	
20200515-18	정릉천 상류 정릉 771교 진입로 옆 운동시설 구역	치수방재	써핑롤링머신 운동기구 개천 등진 쪽 이용 시 삐걱거림	치수과		
20200515-19	정릉천 상류 극락교 옆(정자 앞)	치수방재	어린이 놀이시설 내 시소 하단 볼트 고정 느슨해져 시소가 흔들림	치수과		
		치수방재		치수과		
20200515-20	정릉천 상류 순새르 65-10 앞	치수방재	진입차단시설이 없어 보국문로와 연결된 골목 및 주택에서 정릉천으로 어제나	치수과		

20200515-20	정릉천변	치수방재	정릉천변에 진입할 수 있음 -> 진입차단시설 설치 필요해 보임	치수과		
20200515-21	정릉천 상류 정릉어울림마당	치수방재	정릉어울림마당에서 정릉천으로 진입하는 계단과 경사로 모두 진입차단시설 없음	치수과		
		치수방재	-> 진입차단시설 설치 필요해 보임	치수과		
20200515-22	정릉천 상류 솔샘로 18길 6-2(천변풍경카페) 앞	치수방재	진입차단시설 없음 -> 진입차단시설 설치 필요해 보임 (* 비교 사진: 솔샘로 18길 54 청수하이츠빌라 앞 진입차단시설)	치수과		
20200515-23	정릉천 상류 보국문로 87-6 앞	치수방재	진입차단시설 없음 -> 진입차단시설 설치 필요해 보임	치수과		
20200515-24	정릉천 상류 보국문로11길 18-19 앞 진입로	치수방재	진입통제문 잠금용 번호체인 없음 (* 비교 사진은 그 반대편 [정릉천 건너편] 진입로 사진임)	치수과		
20200515-25	정릉천 상류 늘푸른교 옆 운동시설	치수방재	큰걸음걷기 운동기구-1 발판 파손	치수과		
		치수방재	큰걸음걷기 운동기구-2 하단 고정 느슨해져 흔들림	치수과		
20200515-26	우이천 하류 산책로 겸 자전거도로 지하철 1호선 석계역 앞 구간	치수방재	산책로경계 표지물 다수 파손 및 방치	치수과		
		치수방재		치수과		
20200515-27	우이천 하류 한천로58길 두산아파트 101동 앞 진입계단	치수방재	진입차단시설 없음 -> 진입차단시설 설치 필요해 보임	치수과		
20200515-28	우이천 하류 한천로58길 두산아파트 105동과 110동 사이 진입계단	치수방재	진입차단시설 없음 -> 진입차단시설 설치 필요해 보임	치수과		
20200515-29	중랑천변 산책로 두산아파트 124동 앞 구간 운동시설	치수방재	스트레칭-시계추운동기구 양편 모두 이용시 흔들리며 기동에 부담힘(* 비교 사진: 우이천 상류 정상 상태 운동기구)	치수과		

20200515-30	중랑천변 산책로 두산아파트 124동 앞 구간 운동시설	치수방재	스트레칭-큰휠차 운동기구 손잡이 1개 망실	치수과		
20200515-31	정릉천 하류 월곡역입구교차로 (종암동 마을마당) 앞 진입로	치수방재	진입통제문 잠금용 번호체인 없음 (* 비교사진: 종월2교 옆 진입로)	치수과		
20200515-32	정릉천 하류 코입스타클래스 맞은편	치수방재	장식조형물 일부 파손 및 낙하	치수과		
20200515-33	정릉천 하류 장월1교 옆 진입로	치수방재	진입통제문 잠금용 번호체인 없음	치수과		
20200515-34	우이천 월계2교 옆 진입로	치수방재	우천시 출입금지 등 안내판 글씨 지워짐	치수과		
20200515-35	우이천변 산책로 월계2교 옆 진입 후 하류 방면 30m 지점(* 비교 사진 참조)	치수방재	하수방류구 앞 흙 쌓이고 풀 자라 문 열리지 않음	치수과		
20200515-36	한천로 743 해인빌딩(해인정형외과) 건너편 우이천 진입로	치수방재	1. 상황 - 맨 위 사진의 진입로에서 도보 혹은 자전거로 데크로 진입하며, 데크의 고도가 도로변과 거의 같아 진입차단시설 설치하지 않은 듯함	치수과		
		치수방재	2. 문제점 - 위 데크를 몇 백미터 가량 따라 가면, 진입차단시설 설치된 둘째 사진 및 셋째 사진의 버루말교 옆 진입로와 연결됨 - 폭우시에 버루말교쪽에서의 진입은 둘째 사진의 차단시설로 차단하게 되나, 넷째 사진[* 버루말교 옆 진입로 입구 방면에서 촬영한 사진] 좌측으로 이어지는 위 데크를 통해 진입한 자전거 등은 넷째 사진 우측의 산책로를 통해 물이 불어난 하천으로 진입할 수 있어 사고 발생 우려됨	치수과		
		치수방재		치수과		
		치수방재		치수과		
20200515-37	한천로96길 장월교 옆 하천변 담장	치수방재	하천으로 진입할 수 있는 문에 잠금장치 없음 (노끈 걸어놓았음)	치수과		