

| 연번 | 발견 소재지 | 순찰 분야 | 발견 사항 | 담당 부서(동) | 정비 전 사진 | 정비 후 사진 | 비 고 |
|------------|---------------------------------|-------|---|----------|--|---|-----|
| 20220517-1 | 정릉천 상류 전 구간 | 치수방재 | 천변 및 천내 자연석 백태 현상 ("정릉제4동 주민자치회장 등 주민 다수가 주민센터에 민원 제기했으며, 주민센터 자체 확인 결과 정릉시장 방면으로 내려갈수록 백태가 더 심하다."고 정릉제4동주민센터 민원행정팀으로부터 조치요청 의뢰됨 | 치수과 |  | | |
| | | 치수방재 | | 치수과 |  | | |
| 20220517-2 | 정릉천 상류 늘푸른교 옆 진입경사로 | 치수방재 | 진입통제문 잠금용 번호체인 망실 | 치수과 |  | | |
| 20220517-3 | 정릉천 상류 산책로 늘푸른교 옆 휴식공간 | 치수방재 | 나무벤치 1개 부식 (* 비교사진 중 중앙 벤치) | 치수과 |  |  | |
| 20220517-4 | 정릉천 하류 화랑교 옆 진입경사로 | 치수방재 | 진입통제문 잠금용 번호체인 망실 | 치수과 |  | | |
| | | 치수방재 | | 치수과 |  | | |
| 20220517-5 | 정릉천 하류 산책로/자전거도로 화랑교 -> 장월1교 사이 | 치수방재 | 목재교량 측면 보호난간 3개 파손 및 망실 | 치수과 |  |  | |
| | | 치수방재 | | 치수과 |  | | |
| | | 치수방재 | | 치수과 |  | | |
| 20220517-6 | 정릉천 하류 자전거도로 하월곡북개교 -> 종월2교 사이 | 치수방재 | 나무벤치 파손 4곳 (* 비교사진 연황색 벤치) | 치수과 |  |  | |
| | | 치수방재 | | 치수과 |  | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|------|--|-----|--|--|---|
| 20220517-7 | 정릉천 하류 종월2교 옆 회기로5길변 진입경사로 | 치수방재 | 출입통제난간 등 추가 설치 제안 | 치수과 |  | | |
| | | 치수방재 | 1. 상단사진처럼 진입차단기 정상 설치되어 있으나, 2. 도로쪽 벽 높이 가 중간사진처럼 너무 낮아 아이들 도 그대로 넘어들 어갈 수 있음 -> 이를 방지하기 위해 인근 첫째 하천등(관리번호: 정릉천하류 74), 혹은 둘째 하천등 위치까 지 도로 벽 위에 | 치수과 |  | | |
| | | 치수방재 | 1) 상단사진진입로 좌측처럼 난간을 설치하거나, 2) 하단사진처럼 가드레일을 설치 하기를 제안함 | 치수과 |  | | |
| 20220517-8 | 정릉천 하류 자전거도로 정릉천공중화장실 여자화장실 옆 | 치수방재 | 벤치 파손 1곳 | 치수과 |  | |  |
| 20220517-9 | 정릉천 하류 종암대교 옆 월곡로10길변 진입경사로 아래 운동시설 (* 비고 하단사진 참조) | 치수방재 | 스트레칭-큰활차 운동기구 손잡이 1개(하류 방향) 불량 | 치수과 |  | |  |
| | | 치수방재 | - 임시손잡이 1개 부착되어 있으나, 본래의 운동기능에 부합하지 않음 -> 비고 상단사진처 럼 본래의 손잡이 2개로 교체 설치 필요 | 치수과 |  | |  |
| 20220517-10 | 정릉천 하류 산책로(월곡로10길 아래) 종암대교 -> 종월교 사이 | 치수방재 | 목재교량 측면 보호난간 1개 파손 및 망실 | 치수과 |  | | |
| 20220517-11 | 정릉천 하류 월곡로10길변 종월교->산책로 진입계단 | 치수방재 | 진입통제문 추가 설치 제안 | 치수과 |  | |  |
| | | 치수방재 | 1. 월곡로10길 -> 종월교 진입지점에 상단사진처럼 차단기 설치되어 있으나, 2. 반대편 회기로5 길 -> 종월교 진 입지점에는 하단 사진처럼 출입차 단장치가 없어서 | 치수과 |  | | |
| | | 치수방재 | 3. 회기로5길에서 교량 진입시에는 중단사진 계단을 통해 산책로로 진입할 수 있음 -> 이를 방지하기 위해 해당 계단 입구에 비고사 진(교량 반대편 진입계단 사진) 처럼 진입통제 문 설치 제안함 | 치수과 |  | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|------|--|-----|--|--|---|
| 20220517-12 | 우이천 산책로/자전거도로 월계472교 인근 운동시설 | 치수방제 | 트윈트위스트 이용시 원반 1개 (상류 방향) 회전 안 됨 | 치수과 |  | |  |
|-------------|---------------------------------------|------|--|-----|--|--|---|