


## 현황사진




황화현상 가로수(유공관 설치)



띠녹지 경계 빗물 유입 가능하도록 구조 개선(턱낮춤)



가로수 결주 보식



가로수 결주 보식