

- 2019년도 4/4분기 승무본부 -

승무원침실 점검 결과보고

2019. 12.

승무원 침실 점검 결과보고

주박지 승무원침실 관리실태 점검을 통해 쾌적한 근무환경을 조성하고, 산업재해 예방활동을 지속적으로 추진하고자 함.

1 관련근거

- 산업안전보건법시행령 제13조(안전관리자의 업무 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제81조(수면장소 설치)
- 승무계획처-4729('19.11.25.) 「주박지 침실 점검계획 통보」

- 점검방법: 2단계로 분리하여 점검 실시
 - 1단계: 현업 승무사업소에서 자체적으로 주박지 점검 실시
 - 2단계: 승무본부 안전관리자 피드백 점검
- 점검내용
 - 1) 음주측정기(스트로우 보관함 포함)관리상태
 - 2) 주박지 침실환경 및 침구류 정리정돈 상태
 - 3) 동절기 대비 보일러 상태
 - 4) 소화기 관리 상태

2 점검결과

- 33개소 주박지 대상으로 73건 안전점검 실시
 - 침실환경 및 침구류 정리정돈(신답 외 14개 승무사업소)
 - 음주측정기 관리상태 점검(동대문 외 12개 승무사업소)
 - 동절기 대비 보일러 상태 점검(신풍 외 8개 승무사업소)
 - 소화기 정기점검(동작 외 4개 승무사업소)

□ 개선 우수사례

① 서울대입구역(내선후부) 답단 손잡이 위험요인 개선

- 위험요인: 내선후부 답단 손잡이가 용접부위 파손 및 고정 볼트 탈락으로 흔들림 현상이 발생하여 안전사고 위험





- 개선조치: 위험요인 인지 후 관련부서(건축사업소)와 협업하여 답단 손잡이 용접 및 고정볼트 교체로 위험요인 제거

② 주박지 답단 위험요인 제거













- 위험요인: 주박지 답단 발판이 미끄러워 안전사고 위험
- 예방적 조치: 압구정 주박지 답단에 논슬립 테이프 부착으로 미끄러짐 안전사고 예방 조치(수서승무)
- 대응적 조치: 안전사고 발생 후 유사·동종사례 예방을 위해 대응적 안전조치 강구(답십리승무)



□ 승무사업소 별 개선사례

사업소	개선 및 점검사항	조치 전	조치 후
신답	감전위험을 개선하기 위하여 누전 차단용 콘센트로 교체		
	침실 청소 및 침구류 정리		
동대문	음주측정기 상태 확인 및 점검		
	공기청정기 및 난방기 상태 점검		
대림	서울대입구 주박지 사다리 손잡이 및 바닥 고정앵커 정비		
	주박지 온수기 및 난방 작동상태 점검		

사업소	개선 및 점검사항	조치 전	조치 후
신정	청소도구 및 온수기 상태 점검		
	주박지 침구류 수납장 문 정비		
지축	주박지 내 전화기 상태 불량으로 전화기 교체	"사진 미 첨부"	
	음주측정기 정상작동 확인 및 스트로우 보충	"사진 미 첨부"	
수서	압구정 주박지 이동동선 내 담단에 논슬립테이프 부착으로 미끄럼사고 방지		
	간이화장실 청소 및 이용안내문 부착		
	오금역 주박지 이동동선 청소실시로 환경개선		

사업소	개선 및 점검사항	조치 전	조치 후
상계	주박지 전선정리 실시로 전기재해 예방		
	세면대 배수상태 점검 및 곰팡이 제거		
동작	주박지 화장실 물내림 레버 불량으로 수리		
	동절기 대비 보일러 작동상태 점검		
답십리	군자역 주박지 논슬립테이프 부착으로 미끄럼사고 방지		
	주박지 환풍기 실리콘 작업 및 손잡이 장착 완료		
	주박지 청소 및 음주측정용 스트로우 보충 완료		

사업소	개선 및 점검사항	조치 전	조치 후
영등포	응급의약품 보충으로 응급 시 대처		
	주박지 청소 및 침구류 정리정돈		
신내	주박지 청소 및 점검 실시		
	공덕역 신 주박지 점검 및 에어컨 설치 확인 (마무리 공사 진행 중)		
수색	음주측정기 센서부 세척 및 점검		
	주박지 침실 청소 실시		

사업소	개선 및 점검사항	조치 전	조치 후
대공원	보일러 점검 및 보일러 수 보충		
	주박지 청소 및 침구류 정리정돈 실시		
신평	응급의약품 보충으로 응급 시 대처		
	주박지 청소 및 침구류 정리정돈 실시		
잠실	침상 모서리 테이핑으로 부상 예방		
	세면대 배수구 및 환풍기 상태 점검		
	보일러 상태점검 및 보일러 수 보충		

3

향후계획

- 현업 관리감독자 및 안전관리자의 지속적 관심으로 주박지 환경 및 청결상태는 현행 유지하고, 사업소별 개선 우수사례는 횡단전개를 통해 주박지 환경을 적극 개선하고자 하며,
- '20년 1/4분기 주박지 점검계획은 승무원 이동동선 위험요인을 중점 점검하여 안전하고 쾌적한 주박지 환경을 조성하고자 합니다.

붙임: 승무사업소별 주요 개선사례 1부. 끝.