




서울지하철 921공구 935정거장 도로안내표지판 이설 검토 의견

구 분	검 토 의 건		
	교통과	도로과	현장사진
935정거장 임마누엘교회 앞 ①	<ul style="list-style-type: none"> - 도로표지 이설 위치 적정 - 도로표지 이설 공간 부족으로 계획도상 설치하려던 자전거도로 위치를 도로표지 이설 위치 뒤로 조정하여 설치 - 원상복구(볼트노출) 설치 적정 	<ul style="list-style-type: none"> - “올림픽공원남4문” 보조표지 정비 	
935정거장 올림픽공원 남4문 앞 ②	<ul style="list-style-type: none"> - 도로표지 이설 위치 적정 - 녹지대에 볼트매립 설치 적정 	<ul style="list-style-type: none"> - 이설 전에 지주에 발생된 녹을 완전히 제거하고 녹 방지용 페인트 도장 후 소정의 페인트 도장 실시 	
935정거장 금강산 감자탕 앞 ③	<ul style="list-style-type: none"> - 도로표지 이설 위치 적정 - 원상복구(볼트노출) 설치 적정 	<ul style="list-style-type: none"> - 도로표지 훼손으로 전면 교체 	
총괄 협의사항	<ul style="list-style-type: none"> - 이설 시 표지 기능을 유지하기 위한 세척 등을 시행하여 하며, 「도로표지 제작 설치 관리지침」에 의거 설치하여 구조적 안전성을 확보하여야 함 		