

## 인수 · 인계를 위한 예비준공검사 시 지적사항 조치결과

연번	위치	지적사항	조치결과	비고
1	과천대로 945	지하철 진출입로 점형블록 설치 필요	지하철 진출입로 점자블록 설치	
2	과천대로 945	선형 점자블록 2개로 교체 필요	점형 블록을 선형 블록으로 교체(2개)	
3	과천대로 939	선형블록 설치 필요	선형 블록 설치	
4	과천대로 939	점자블록 설치 불필요	점자블록 제거	

# 예비준공검사 지적사항 조치결과보고

연번 1	서울시 관악구 과천대로 945
	
지적사항 조치전	지적사항 조치후
	
<p>내용 <b>지하철 진출입로 점형블록 설치완료</b></p>	

연번 2	서울시 관악구 과천대로 945
	
지적사항 조치전	지적사항 조치후
	
<p>내용 <b>점자블록 2개, 선형블록으로 교체완료</b></p>	

연번 3	서울시 관악구 과천대로 939
	
지적사항 조치전	지적사항 조치후
	
<b>내용</b> 선형블록 설치완료	

연번 4	서울시 관악구 과천대로 939
	
지적사항 조치전	지적사항 조치후
	
<b>내용</b> 점자블록 철거완료	