

1

소방용수 고장발생 상세 내역서(4차)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용 여부	조사일 조사자
공소 030006호	강서구 강서로68길 58 (성락강서교회 앞)	지상식 소화전 몸통에서 누수가 발생함 - 기존 몸통 스펀들 고장(2017.10.24.) (제수변 스펀들을 잠궜도 누수가 계속됨)	고장 (사용가)	2018.03.20.



현지확인 복명서

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2018.03.20.	지상식 소화전 (030006호)	강서구 강서로68길 58 (성락강서교회 앞)	

내용(구체적 확인 결과 기술)

○ 2018년 03월 20일 소방용수시설 일제조사 중 강서구 강서로68길 58 성락교회 앞에 위치한 지상식 소화전 공소03-06호를 확인한바 소화전 몸통이 노후되어 누수가 발생하고 있으며 제수변 스피들을 잠가도 몸통에서 누수가 계속됨(소화전 사용은 가능함).

○ 기존 몸통스핀들 불량으로 고장발생 보고됨(현장대응단-9828(2017.11.10.)호 소방용수시설(소화전) 고장 발생 통보(공소030006호외 2개소)

2

소방용수 고장발생 상세 내역서

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용 여부	조사일
공소 010087호	강서구 공항대로45길 25	지하식 소화전 제수변실내 스핀들 부위에서 누수가 발생함.	고장 (사용가)	2018.03.23.



현지확인 복명서

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2018.03.23.	지하식소화전 (010087호)	강서구 공항대로45길 25 (등촌동656-58 영터리생고기 앞 사거리)	

내용(구체적 확인 결과 기술)

- 2018년 03월 23일 소방용수시설 정밀조사 중 강서구 공항대로71길 31에 위치한 공소 010087호(지하식 소화전)를 확인한 바 제수변실내 스피들 부위에 누수가 되고 있는 것을 확인함.