

□ 해빙기 대비 공동주택 안전점검결과(안전등급 : A·B급)

○ 의무관리대상 : 113개 단지 (A급 : 30개 단지, B급 : 83개 단지)

연번	공동주택	소재지	2016 해빙기 대비 안전점검 결과	준공일	등급
1	산장아파트	보국문로 167	이상없음	77.12.29	B
2	삼익아파트	안암로9길 30	절개지 결빙과 해빙의 반복으로 풍화현상 및 낙석위험	83.06.14	B
3	신안파크아파트	길음로 141	이상없음	88.11.26	B
4	돈암현대아파트	정릉로 404	이상없음	91.06.13	B
5	석관중앙하이츠	한천로76길 73	이상없음	94.06.24	B
6	보문아남아파트	보문사길 112	이상없음	94.10.10	B
7	우남아파트	화랑로15길 4	이상없음	94.12.24	B
8	종암선경아파트	종암로5길 26	이상없음	96.09.19	B
9	하월곡아남아파트	종암로36길 52	이상없음	96.12.03	B
10	길음삼부	동소문로 248	정문출입로 침하	98.02.02	B
11	석관두산	화랑로48길 16	아파트 외벽 균열	98.04.18	B
12	송산	동소문로13길 39-20	이상없음	98.06.12	B
13	한신한진	성북로4길 52	송산아파트 경계 급경사지 잡목 발생으로 인한 낙석위험	98.07.01	B
14	한신한진(임대)	성북로4길 52	이상없음	98.07.01	B
15	하월곡동신	오패산로3길 17	옥상방수 부분 일부 균열	98.07.01	B
16	SK아파트	종암로24가길 53	이상없음	98.09.01	B
17	SK아파트(임대)	종암로24가길 53	이상없음	98.09.01	B
18	돈암범양	정릉로 402-9	이상없음	98.12.09	B
19	스카이쌍용	북악산로 828	이상없음	99.02.11	B
20	돈암삼성	동소문로34길 24	이상없음	99.04.30	B
21	돈암삼성(임대)	동소문로34길 24	이상없음	99.04.30	B
22	돈암풍림	북악산로 913	이상없음	99.05.11	B
23	돈암풍림(임대)	북악산로 898	이상없음	99.05.11	B
24	정릉중앙하이츠	보국문로32길 53	이상없음	99.05.14	B
25	석관코오롱	한천로 509	이상없음	99.06.12	B
26	정릉경남	정릉로 305	이상없음	99.06.19	B
27	정릉우방	북악산로 746	노인정 뒤 배수구 불량	99.07.28	B
28	삼선코오롱	삼선교로23길 23	이상없음	99.11.02	B
29	정릉쌍용	북악산로 845	이상없음	99.11.13	B
30	정릉태영	서경로 28	이상없음	99.11.22	B
31	정릉성원	정릉로21길 21	이상없음	00.01.17	B
32	정릉우성	북악산로 813	이상없음	00.02.12	B
33	종암극동	종암로21길 128	이상없음	00.12.07	B
34	정릉대우	보국문로30길 15	이상없음	01.06.21	B
35	길음동부센트레빌	송인로2길 61	이상없음	03.03.31	A
36	길음동부센트레빌(임대)	송인로2길 61	이상없음	03.03.31	A

37	래미안 길음1차	길음로9길 40	이상없음	03.01.29	B
38	월곡 두산위브	오패산로 46	관리동 앞 옹벽 기울임 현상으로 인한 균열계측기 설치	03.04.30	B
39	월곡 두산위브(임대)	오패산로 46	이상없음	03.04.30	B
40	중암삼성래미안	중암로25길 30	이상없음	03.06.05	B
41	성북동아에코빌	장월로1길 28	이상없음	03.06.27	B
42	상월곡동아에코빌(임대)	장월로1길 28	이상없음	03.06.27	B
43	풍림아이원	솔샘로25길 28	이상없음	03.06.28	A
44	풍림아이원(임대)	솔샘로25길 11-14	이상없음	05.12.28	A
45	보문아이파크	지봉로21길 19	이상없음	03.8.30	B
46	돈암동부센트레빌	정릉로 388	이상없음	03.09.18	B
47	푸른마을동아	서경로 31	이상없음	03.10.04	B
48	중암아이파크	중암로21길 127	이상없음	04.04.30	A
49	중앙하이츠1차	아리랑로19길 60	이상없음	04.04.30	B
50	한신희	동소문로15길 99	이상없음	04.07.05	B
51	상그레빌	회기로5길 100	이상없음	04.07.07	B
52	브라운스톤 돈암	북악산로 844	이상없음	04.12.18	B
53	정릉힐스테이트	정릉로 292	옥상방수 부분 불량	04.12.23	B
54	길음뉴타운2단지(대우)	길음로 119	이상없음	05.04.20	B
55	길음뉴타운3단지(대우)	길음로3길 39	이상없음	05.04.20	B
56	길음뉴타운3단지(임대)	길음로13길 39	이상없음	05.04.20	B
57	길음뉴타운4단지(대림)	길음로 118	이상없음	05.04.20	A
58	길음뉴타운4단지(임대)	길음로 188	이상없음	05.04.20	A
59	일신건영휴먼빌	아리랑로 89	이상없음	05.06.01	B
60	안암래미안	인촌로17가길 64	이상없음	05.06.16	B
61	중암2차아이파크	중암로9길 71	이상없음	05.09.30	B
62	중암SH빌	중암로9길 71	이상없음	07.04.20	B
63	중앙하이츠2차	정릉로26길 8	이상없음	05.11.16	B
64	정릉대우푸르지오	보국문로 19	이상없음	05.11.28	B
65	참누리아파트	한천로101길 18	이상없음	06.04.18	B
66	장월SH빌1단지	한천로101길 54	이상없음	06.04.18	B
67	래미안 길음2차	길음로 74	이상없음	06.06.23	B
68	길음SH빌	길음로 74	이상없음	08.02.04	B
69	월곡삼성래미안	오패산로 90	이상없음	06.07.19	B
70	월곡3 SH빌	오패산로 90	이상없음	08.06.25	B
71	래미안길음3차	길음로 16	이상없음	06.11.10	B
72	정릉e편한세상	솔샘로24길 15	이상없음	06.05.31	A
73	돈암힐스테이트	아리랑로 68	이상없음	07.02.02	A
74	정릉1차힐스테이트	북악산로 825-24	지하주차장 슬라브 누수	07.05.18	B
75	월곡래미안루나밸리	월곡로14길 26	이상없음	07.10.23	B
76	월곡2 SH빌	회기로5길 142	이상없음	08.10.16	B
77	삼선푸르지오	보문로29다길 31	이상없음	08.01.09	B

78	삼선1 SH빌	보문로29다길 25-9	이상없음	08.11.14	B
79	정릉힐스테이트3차	보국문로 116	이상없음	08.05.22	A
80	정릉2차대주피오레	아리랑로19길 86	이상없음	08.05.30	B
81	삼선힐스테이트	낙산길 243-15	이상없음	08.07.28	B
82	정릉우정에쉐르	북악산로 831	고무바닥판, 놀이기구 전체적 교체·보수 요망	08.11.18	B
83	꿈의숲대명루첸	월계로36길 27	이상없음	08.12.26	B
84	정릉2차e편한세상	북악산로 851	이상없음	09.06.02	B
85	래미안 석관	화랑로 214	이상없음	09.06.26	B
86	래미안 석관(임대)	화랑로 214	이상없음	09.06.26	B
87	길음뉴타운10단지 라운유	정릉로 307	이상없음	09.07.27 (08.10.08)	B
88	래미안 세레니티(종암2차)	종암로23길 35	어린이놀이터 고무바닥판 보수요망	09.10.29	B
89	래미안종암2차(임대)	종암로23길 35	이상없음	09.10.29	B
90	돈암더샵	아리랑로5길 85	이상없음	06.03.31	B
91	꿈의숲 푸르지오	오패산로16가길 40	조합놀이대(2개소) 안전조치 및 보수요망	10.04.29	B
92	길음8구역	길음로 33	이상없음	10.06.30	A
93	길음8구역(임대)	길음로 33	이상없음	10.06.30	A
94	길음7구역 (두산위브)	길음로13길 22	이상없음	10.07.28	B
95	길음7구역(임대)	길음로13길 22	이상없음	10.07.28	B
96	종암5구역 (래미안라센트)	종암로24가길 80	이상없음	10.08.30	A
97	래미안종암3차(임대)	종암로24가길 80	이상없음	10.08.30	A
98	길음9구역 (래미안9단지)	길음로9길 50	이상없음	10.09.30	A
99	길음9구역(임대)	길음로9길 50	이상없음	10.09.30	A
100	종암2차sk뷰 (종암6구역)	종암로24길 35	이상없음	10.10.29	A
101	브라운스톤 동선(동선구역)	아리랑로5길 25	이상없음	10.11.26	A
102	신동아파밀리에(석관3구 역)	화랑로 210-26	이상없음	11.01.28	A
103	삼선SK뷰	삼선교로16길35	이상없음	12.04.30	A
104	돈암 신일해피트리	아리랑로5길 92	이상없음	13.01.15	A
105	보문e편한세상	낙산길 255	이상없음	13.12.24	A
106	금호어울림센터힐	동소문로34길 73	이상없음	14.10.31	A
107	정릉꿈에그린	아리랑로19가길 20,21	이상없음	15.04.30	A
108	동일하이빌	보문로38길 11	이상없음	06.04.28	A
109	성북힐스테이트	동소문로44길 43 동소문로44길 17	이상없음	07.09.03 07.08.30	B
110	종암우림 카이저팰리스	종암로 132	이상없음	08.05.01	A
111	길음 서히스타힐스	동소문로 284	이상없음	11.06.24	A
112	보문하우스토리	인촌로2길 37	지하주차장바닥 균열 발생	11.08.05	A
113	동일하이빌뉴시티	종암로 167	이상없음	11.11.30	A

○ 임의관리대상 : 35개 단지 (A급 : 18개 단지, B급 : 17개 단지)

연번	공동주택	소재지	2016 해빙기 대비 안전점검 결과	준공일	등급
1	안암아파트	안암동4가 23-3	이상없음	69.10.01	B
2	성북아파트	성북동 348-3	이상없음	71.08.25	B
3	동우아파트	정릉동 727-7	이상없음	75.09.24	B
4	서울아파트	성북동 330-476	이상없음	80.12.13	B
5	동신아파트	하월곡동 70-4	이상없음	85.09.23	B
6	동소문현대	돈암동 630	이상없음	94.07.18	A
7	석관삼성아파트	석관동 404	이상없음	97.06.04	A
8	선경아파트	종암동 127	이상없음	98.04.30	A
9	정릉청구아파트	정릉동 227	이상없음	99.01.11	A
10	길음현대아파트	길음동 1277	이상없음	00.12.28	A
11	장위우방아파트	장위동 312	외벽 미세 균열 및 도장노후, 경비실 맨홀주변 침하	01.12.27	A
12	장위그린빌	장위동 314	이상없음	02.12.27	A
13	경현쉐르빌	장위동 315	이상없음	03.6.19	A
14	수산동양빌	하월곡동223	이상없음	03.10.02	A
15	대동황토방	정릉3동 1022	이상없음	03.11.03	A
16	정릉피오레	정릉동 1024	이상없음	04.11.30	A
17	성일우리미	돈암동 637	이상없음	04.12.31	A
18	한일유엔아이	정릉동 1029	이상없음	06.10.27	A
19	돈암대성유니드	돈암동641	옥상 노면층 박리	09.07.27	A
20	리첸카운티	안암동4가48	이상없음	12.06.21	A
21	코업스타클래스	하월곡동46-73외72	이상없음	10.07.02	A
22	돈암연립	돈암동 48	이상없음	66.00.00	B
23	주암연립	성북동 286	이상없음	72.09.26	B
24	세광연립	장위동 71-6	이상없음	84.12.27	B
25	진한연립	장위동 85-4	이상없음	82.12.07	B
26	신진연립	정릉동 820-45	이상없음	85.06.19	B
27	그린빌라	정릉동 897-97	이상없음	85.09.21	B
28	우남빌라	상월곡 28-7	이상없음	85.07.03	B
29	동부빌라	하월곡동 64	이상없음	87.02.18	B
30	영빈빌라	정릉동 922-1	이상없음	87.10.06	B
31	전원빌라	정릉동 925-1	이상없음	87.12.19	B
32	한전주택	정릉동 927	이상없음	90.08.16	B
33	에덴빌라	정릉3동908	이상없음	89.07.27	B
34	한상쁘렛뜨빌	정릉동 1027	이상없음	06.12.05	A
35	성북동연립주택	성북동산25-99	이상없음	10.08.31	A