

강북소방서 소방장비확인점검 지적사항

□ 기동장비

- 55나7514(순찰 5호)/
- 71더2503(지휘 10호)/
- 78버8093(구급 6-1호)/ 슬라이딩 도어레일 고착, 배터리 접촉 불량(현지시정)
- 78버8094(구급 6-2호)/ 슬라이딩 도어레일 고착
- 98가5029(고가 11호)/ 터미널 고정 불량, 턴테이블 하부 작동유 누유, 조수석 아웃트리거 조작 작동유 누유
- 98누8354(굴절 12호)/ 연료탱크 드레인 밸브 누유, PTO오일 누유, 유압탱크에서 턴테이블 사이 유압호스 결속부 누유
- 99다4702(조연 16호)/ 변속기 오일 누유(PTO연결부)
- 81버2111(펌프 20호)/ 인터쿨러 오일 누유, 배터리 터미널 접촉 불량
- 85저5761(탱크 33호)/ 인터쿨러 오일 누유
- 71더2502(구조버스 100호)/ 고장발생에 따른 점검부 누락, 엔진룸 커버 고정대 부러짐, 팬벨트 안쪽 균열, 운전석 뒤쪽 문짝 아래 도어락 고장, 브레이크 오일 오염, 축전지 단자 터미널 접촉 불량(현지시정), 후방감지센서 작동 불량
- 98가1648(구조공작 200호)/ 엔진오일 과다, 배터리 단자 터미널 접촉 불량, 원치 와이어 적재 불량
- 서울강북타3674(이륜구급 99호)/ 브레이크등 미점등(적재박스)
- 96마5450(우이펌프 22호)/ 고장발생에 따른 점검부 누락, 로커암커버 엔진오일 누유, 방향지시등 미점등(우측)
- 85저5762(우이탱크 31호)/ 고장발생에 따른 점검부 기한 지나 결재(5월 건을 10월 결재), 틸팅탑 지지실린더 위 아래 그리스 미주입, 인터쿨러 오일 누유, 축전지 단자와 터미널 접촉 불량(현지시정)
- 78버8243(우이구급 6-4호)/ 고장발생에 따른 점검부 누락
- 80머7508(미아펌프 23호)/ 고장발생에 따른 점검부 누락, 냉각수 누수, PTO 오일 누유
- 85저5788(미아탱크 30호)/ 방수포 크랙, 비상용수 오염
- 71보6281(미아구급 6-4호)/ 고장발생에 따른 점검부 누락, 인젝션 연료 리턴호스 크랙
- 96마5481(삼각산펌프 24호)/ 유니버설조인트 그리스 과다 주입으로 오염
- 80더4333(삼각산화학 15호)/ 인터쿨러 오일 누유, 에어탱크 에어 누기, 배터리 터미널 접촉 불량
- 71보6283(삼각산구급 6-5호)/ 슬라이딩 도어레일 고착, 환자처치실 환풍기 오염

□ 구급장비

○ (현장대응단 1소대)

-

○ (현장대응단 2소대)

- 휴대용 산소소생기 내 마스크 미구비

○ (우이119안전센터)

- 의약품 관리대장 수량 불일치(N/S 500ml)

○ (미아119안전센터)

- 고정식 산소소생기 관리 미흡(차량 미적재 및 마스크 멸균소독 미비)

○ (삼각산119안전센터)

- 의약품 관리대장 수량 불일치(N/S 500ml), 멸균상태 미흡(비재호흡 마스크, 비관 마스크)

□ 진압장비

○ (현장대응단)

- 체인톱 장비사용법 미흡, 연료 마개 미교체, 열화상카메라 배터리 관리 미흡

○ (우이안전센터)

- 열화상카메라 사용법 숙지 미비, 장비관리시스템 등록 누락(복합가스측정기)

○ (미아안전센터)

- 컷쏘날 활용방법 미숙, 열화상카메라 배터리 관리 부적절

○ (삼각산안전센터)

- 송풍기 배연기 필터 교체 미비, 소방장비관리시스템 정비 미흡

□ 구조장비

○ (구조대)

- 구조장비관리 운용카드 및 구조장비 점검부 장비명칭 통일 필요함, 구조장비 관리운용카드 정비 수정 보완 필요함(장비보유수량 일치 등)(라이트라인 미일치)

□ 호흡장비

○ (진압대) / 직무대리 교육 및 교육일지 작성 미흡, 공기호흡기 충전기한, 사진자료 작성 미흡

○ (구조대) / 공기호흡기 사진자료 충전기한 수정 미흡

○ (우이안전센터) / 공기호흡기 점검부 작성 방법 및 시기 미흡

○ (미아안전센터) / 공기호흡기 사진자료 충전기한 수정 미흡

○ (삼각산안전센터) / 직무대리 교육 및 교육일지 작성 미흡, 점검대장 작성방법 및 시기 미흡

□ 통신장비

- (상황실) /
- (진압대) / MTP850 충전단자 미정비(1125025), 휴대국 무선장비 사용법 숙달 미흡
- (구조대) / 무전기 사용법 숙달 미흡, MTP850 충전단자 미정비(1125033)
- (우이안전센터) / 119행정정보시스템 관리대장 정비 미흡, MTP850 충전단자 미정비(1116036,1116033)
- (미아안전센터) / 펌프차 차량국(세퓨라) 주먹마이크 전선 피복 노출
- (삼각산안전센터) / 119행정정보시스템 관리대장 정비 미흡

□ 화재감식/시설점검 장비

- (예방과) /
- (지휘팀) /