

## 부서장 현장 점검 결과

- 방문일자 : 2018년 5월 11일(첨승점검)
- 점검개소 : 2호선 외선 전체
- 점검자 : 강병수 관리소장
- 현장 점검내용

- 점검내용
  - PSD 기관사(승무원)안내장치 정보 및 표출상태 점검
- 문제점
  - 특이사항 없음
- 조치 사항 및 개선전략
  - 특이사항 없음

- 사진대지



2호선 외선 전체 기관사(승무원)안내장치 정보 및 표출상태 정상 확인

## 붙임 1

## 부서장 현장 점검 결과

- 방문일자 : 2018. 5월 18일 / 5월 16일
- 점검개소 : 옥수역 상선 기관사측 HMI  
                  종로3가 상선 차장측 HMI
- 점검자 : 약수PSD관리반 관리소장 백갑기
- 현장 점검내용

### ○ 점검내용

- PSD 기관사안내장치 정보 및 표출상태 점검 등

### ○ 문제점

- 옥수역 상선 기관사측 HMI 현시불량
- 종로3가 상선 차장측 HMI 경첩 파손

### ○ 조치 사항 및 개선전략

- 상선 기관사측 HMI 모니터 교체
- 종로3가 상선 차장측 HMI 경첩 교체

### ○ 사진대지



## 붙임 1

## 부서장 현장 점검 결과

- 방문일자 : 2018년 5월 14일, 5월 27일
- 점검개소 : 1호선 청량리역 등 2역
- 점검자 : 동대문역사문화공원PSD 차장 유 영 상
- 현장 점검내용

- 점검내용
  - 기관사(승무원) 안내장치 정보 및 표출상태
- 문제점
  - 없음
- 조치 사항 및 개선전략
  - 승무원 안내화면 점검 시 적절한 점검시간 확보 필요
  - 이례상황 등 전파 및 교육 철저

### ○ 사진대지



<청량리역>



<성신여대입구역>

## 붙임 1

## 부서장 현장 점검 결과

- 방문일자 : 2018. 5월 28일
- 점검개소 : 선릉역 내/외선
- 점검자 : 선릉PSD관리반 관리소장 양준석
- 현장 점검내용

### ○ 점검내용

- 기관사/차장측 HMI 현시상태
- 기관사/차장측 CCTV 현시상태 및 전광판 현시상태


### ○ 문제점

- 특이사항 없음
- 

### ○ 조치 사항 및 개선전략

- 특이사항 없음
- 

### ○ 사진대지



HMI 닫힘상태



HMI 열림상태