

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[남부도로사업소 청사 신축공사[장기계속-1차]]

- 점검일시 : 2018.06.29 (금)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 한종수,전용현

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 공사장 웅스 설치구간 일부에서 개구부가 발생되어 있어, 외부인이 추락할 우려가 있으므로 보완 요망.</p> <p>※ 건설안전기본지침 공통-1 (안전난간)</p>		2018.07.05	
		<p>개구부 보강 및 화단부분 출입 통제로 원천 봉쇄함</p>	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 집수정 설치로 인하여 단차가 발생한 구간은 근로자가 단부에 접근 시 추락재해가 발생할 우려가 있으므로,</p> <p>- 100kg이상의 하중을 견딜 수 있는 지름 2.7cm이상의 금속파이프를 이용하여 안전난간을 설치하여 주기 바람.</p> <p>※ 건설안전기본지침 공통-1 (안전난간)</p>		2018.07.05	
		<p>안전 난간대 설치함</p>	

<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 인정빌라 인근 다세대 주택 앞에 설치한 임시 방음벽은 주택 일부만을 막고 있어 공사장 소음으로 인한 민원이 예상되니 토공작업 시 민원이 발생되지 않도록 임시방음벽 설치 등을 검토하기 바람.</p>		<p>2018.07.05</p> <p>추후 민원발생시 검토하여 반영토록하겠습니다.</p>	<p>NO IMAGE</p> 
---	---	---	---