

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사]

- 점검일시 : 2018.12.19 (수)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 홍민철

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 교량 하부 한전 맨홀이 있으나 덮개가 안전하게 설치되지 않아 위험하니 본공사 구간 내 임을 고려하여 추락방지를 위한 조치를 취하기 바람</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)</p>		2018.12.26	
		<p>교량하부 분전반 이설을 위한 시공업체 및 발주처에 협조요청하여 조치완료.</p>	