

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[하남선(5호선연장) 1공구 건설공사(기계)]

□ 점검일시 : 2019.11.06 (수)

□ 조치결과

◆ 점검자 : 전용현

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 화재/폭발/질식 재해 예방</p> <p>- 정거장내 설비공사를 위하여 시행중인 용접작업은 화재 예방을 위하여 아래사항을 보완요망</p> <p>① 불티확산방지막 설치</p> <p>② 가연성 물질 이동 조치 후 작업</p> <p>※ 건설안전기본지침 P-46 (화재/폭발/질식 예방 및 안전작업기준)</p>		<p>2019.11.07</p> <p>1. 불티확산방지막 설치 후 작업</p> <p>2. 인화성 물질 제거 후 작업 및 안전헬스 설치</p>	