

소방점검결과 지적내역서

대상물 : 위례 송파푸르지오아파트	점검일자 : 2018. 07.
점검명 : 작동기능점검	점검자 : 大永防災시스템(株)

소방시설	점검 결과	조치내용	법적근거
소화설비	.프리액션밸브 감지기 탈락 주차장 B1층 01기동, 02기동	부착요함	NFSC 103 제 9 조
	.화재신호시 부수신기 연동불량 정문 초소	정비요함	NFSC 203 제 5 조
경보설비	.감지기 탈락 101동(3-4) B2층(연기) 107동(1-2) 9층(연기)	부착요함	NFSC 203 제 7 조
	.감지기 선로 단선 101동(1-2) B1층(44번 중계기 계단감지기)	정비요함	NFSC 203 제 11 조
	.경종 기구 불량 101동(1-2) 14,13,3층 102동(1-2) 19,14,11,9,7,3,2층 (3-4) 28,27,25,10층 103동(1-2) 29,23,22,17,14,13,12,7,6,5층 104동(3-4) 28,27,21,2층 105동(1-2) 12층 (3-4) 12,6,3층 주차장 B2층 파란색 40번 기동	교체요함	NFSC 203 제 8 조
피난설비	.계단통로 유도등 점등 불량 106동(1-2) 2/1층	교체요함	NFSC 303 제 6 조
소화활동설비	.방화문 자동개폐장치 기동확인상태(입/출력 복구 안됨) 101동(1-2) B1층	정비요함	NFSC 501A 제 21 조