

8월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(도시철도토목부)

안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 9개	44	17	17
1	'18.08.23	918공구	4	1	1
2	'18.08.23	919공구	4	3	3
3	'18.08.16	920공구	4	3	3
4	'18.08.16	921공구	4	2	2
5	'18.08.17	922공구	6	2	2
6	'18.08.17	923공구	8	0	0
7	'18.08.16	하남1-1공구	5	4	4
8	'18.08.16	하남1-2공구	5	2	2
9	'18.08.16	하남케도1공구	4	0	0

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연 번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울지하철 918공구			
		설명: 고속절단기 덮개 미 설치 상태로 사용하여 파손 등으로 인한 사고 위험	설명: 고속절단기 덮개 설치완료 및 해당업체 관계자 교육실시 완료	
2	서울지하철 919공구			
		설명: 화재 예방 조치 미흡	설명: 화재예방 보완 조치 확인	
3	서울지하철 919공구			
		설명: 비계 발판 들뜸 반출요함	설명: 비계 해체, 및 발판 제거 확인	
4	서울지하철 919공구			
		설명: 빗물받이 설치구간 청소요함	설명: 빗물받이 청소 확인	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
5	서울지하철 920공구			
		설명: 현장점검 사진	설명: 현장점검 사진	
6	서울지하철 920공구			
		설명: 휴게실 위치 부적합	설명: 휴게실 이동 설치함	
7	서울지하철 920공구			
		설명: 빗물받이 거푸집 미제거	설명: 거푸집제거 조치 완료	
8	서울지하철 920공구			
		설명: 휴관 구름방지조치 미실시	설명: 구름방지용 쇄기 설치함	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
9	서울지하철 921공구			
		설명: 935정거장 보행자 통로 바닥 부직포 정리요함	설명: 935정거장 작업장옆 보 행자 통로 부직포 정리완료	
10	서울지하철 921공구			
		설명 : 보행자 통로 확보 요망	설명 : 보행자 통로 확보 완료	
11	922공구 건설공사			
		설명: 옥내 맨홀 개구부 관리요망	설명: 개구부 접근금지조치	
12	922공구 건설공사			
		설명 : 옥외 맨홀 개구부 관리철저	설명: 개구부 폐합조치 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
13	하남선1-1공구	 <p>설명: 계단통로 승강 중 좌우 실족에 의한 추락사고 발생 위험</p>	 <p>설명: 계단 추가 설치로 추락 구간 사전 제거</p>	
14	하남선1-1공구	 <p>설명: 승강장 단부 안전난간 설치 지연, 승강용 계단 설치 부적정</p>	 <p>설명: 단부 안전난간대 조속 설치, 승강용 계단 보완 설치</p>	
15	하남선1-1공구	 <p>설명: 통행로 설치 부적정</p>	 <p>설명: 발판 보강 및 미끄럼 방지목 설치</p>	
16	하남선1-1공구	 <p>설명: 슬라브 거푸집 조립구간 이동통로 불안정한 상태로 방치</p>	 <p>설명: 이동통로 재설치(가설재 활용, 난간대 설치)</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
18	하남선 1-2공구	 <p data-bbox="432 613 834 645">가스운반구 폭염대비 그늘막 미설치</p>	 <p data-bbox="887 613 1225 645">가스 운반구 그늘이 설치 완료</p>	점검
19	하남선 1-2공구	 <p data-bbox="432 1016 804 1048">구조물 단부 파라펫부분 추락위험</p>	 <p data-bbox="887 1016 1190 1048">안전난간대 보강 설치 완료</p>	점검