

화재사고 예방 안전점검 결과



2018.08.02.

129851533254941

 서울주택도시공사
<건설안전사업본부 재난안전부>

화재사고 예방 안전점검 실시 결과

□ 점검 개요

- 점검대상 : 마곡9단지 등 38개 일반 및 중점 관리지구 건설공사장
 - 재난안전부 주관 외부전문가 합동점검 : 12개소
 - 건설현장 자체점검 : 26개소
- 점검기간 : 2018.7.12.(목) ~ 2018.7.31.(화)
- 점검자
 - 재난안전부 8인
 - 외부전문가 20인 : 건설안전(13), 건축시공(3), 토목시공(3), 조경(1)
- 주요 점검사항
 - 가설사무실 확산소화기, 화재경보기 비치상태
 - MSDS 저장소 시건 상태
 - 소화기 정기점검 여부
 - 가설전기 접지 및 분전반 시건 상태
 - 안전점검표에 의한 자체 점검

129851533254941

○ 점검사진



□ 주요지적내용 및 조치결과

연번	공사장명	주요지적 내용	비고
1	천왕2지구 보강토옹벽 보강공사	· 가설사무실 내 확산소화기 미설치 → 설치완료 · 소화기 점검표 미부착 → 부착완료	
2	향동공공주택지구 조경공사	· 작업전선 플러그 과열 손상 → 교체완료	
3	오류1동 행복주택	· 가연물 (단열재) 주위 소화기 미비치 → 소화기 비치 완료	
4	고덕강일지구 8단지	· 가설사무실 내 확산소화기 미설치 → 설치완료	
5	위례지구 조경공사	· 기능상실 소화기 방치 → 소화기 교체 완료 · 가설분전반 시건장치 미체결 → 시건장치 체결 완료	
6	향동공공주택지구 3단지	· 지하주차장 착화위험물질 소화기 미비치 → 주변정리정돈 및 소화기 배치 완료	
7	위례지구 A1-3BL	· 가설사무실 내 확산소화기 미설치 → 설치완료 · 가설사무실 내 소화기 미비치 → 소화기 비치 완료	
8	마곡도시개발사업 3공구 2단계	· 가스용접기 잔류 가스 제거 → 제거 완료	

□ 사진대지

<p>지적사항1</p>	<p>조치결과1</p>
	
<p>- 가설사무실 내 확산소화기 미설치</p>	<p>- 확산소화기 설치 완료</p>
<p>지적사항2</p>	<p>조치결과2</p>
	
<p>- 소화기 점검표 미부착</p>	<p>- 부착 완료</p>
<p>지적사항3</p>	<p>조치결과3</p>
	
<p>- 작업전선 플러그 과열 손상</p>	<p>- 교체 완료</p>



129851533254941

지적사항4	조치결과4
	
<p>- 가연물 주변 소화기 미비치</p>	<p>- 소화기 비치 완료</p>

지적사항5	조치결과5
	
<p>- 기능상실 소화기 방치</p>	<p>- 교체 완료</p>

지적사항6	조치결과6
<p style="text-align: center;">129851533254941</p> 	
<p>- 가설분전반 시건장치 미체결</p>	<p>- 시건장치 체결 완료</p>

지적사항7	조치결과7
	
<p>- 착화위험물질 소화기 미비치</p>	<p>- 정리정돈 및 소화기 비치 완료</p>

지적사항8	조치결과8
	
<p>- 가스용접기 잔류 가스 제거</p>	<p>- 제거 완료</p>