

정기(기동점검) 점검 결과보고

〔천호대로(광나루역) 확장 공사〕

- 점검일시 : 2018.11.29 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 정진혁,전혜령

○ 품질관리(토목부)

- 상징조형물 직접기초 되메우기 재료로 사용하기 위해 적치된 토사에 100mm이상 골재가 다수 있으므로 되메우기 전에 체바가지로 걸러내고 되메우기 요망
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제51조(구축물 또는 이와 유사한 시설물 등의 안전 유지)



○ 품질관리(토목부)

- 직접기초로 시공되어 누수나 우수에 취약한 지구조이므로 기초 상면에 발생된 균열은 전수 조사하여 되메우기 전에 보강요망
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제51조(구축물 또는 이와 유사한 시설물 등의 안전 유지)

