

문서번호	시설안전팀-1786
보존기간	년
결재일자	2019.04.01
공개여부	공개

★담당자	팀장	건설안전본부장
		04/01
권산하해들영	정우철	임창수
협 조		
	팀장	권기태
감 사		

**가락몰 동문 톨부스 도로시설물 정비 공사
추진**

2019. 4.



서울특별시농수산물공사

시설안전팀

가락몰 동문 톨부스 도로시설물 정비 공사 추진

추진 방향

가락몰 동문 톨부스 주변 가시시설물을 녹지로 정비하여 도로 안전사고 예방과 주출입구 주변 미관 개선 등 효율적인 도로시설물 관리를 하고자 함

I 현 황

1. 내용 : 동문 톨부스 주변 통행로 구분을 위한 PE방호벽으로 인하여 미관 저해
2. 설치물 : PE 방호벽(W1200×D600×H900mm) - 37m

현 장 사 진



II 추진 배경

1. 내용 : 톨부스 주출입구 주변 안전사고 예방 및 미관 개선용 녹지대 조성
2. 위치 : 동문 톨부스 주변
3. 사유 : 가락몰 주출입구에 설치된 PE방호벽은 공사구간등 임시 가시설 이미지가 강하여 녹지대 조성을 통한 미관 개선 및 방문객들의 시장이미지 인식 제고

Ⅲ 정비 계획

□ 가락몰 동문 톨부스 주변 도로시설물 정비 공사 실시

1. 공사 위치 : 가락몰 동편로
2. 주요 내용 : 관목류 이식 - 300주(가락몰 물류센터 부지 내)

구 분	규 격	수 량	비 고
화단 블록	B300×H450	37 m	건식(컨트리블럭)
관목류 식재	H 0.4 ~ 1.0	830 주	남천 외 4종

3. 공사금액(설계가) : 16 백만원(부가세 제외)



붙임 : 설계도면 1부. 끝.