

# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## [서울 공예박물관 조성 기계공사(장기1차)]

- 점검일시 : 2019.08.13 (화)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 전용현

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 화재/폭발/질식 재해 예방</p> <p>- 기증공예관 2층은 그라인더 작업은 불티에 의한 화재예방을 위하여 아래사항을 보완하기 바람.</p> <p>① 소화기 배치 ② 불티확산방지막 설치</p> <p>※ 건설안전기본지침 P-47 (그라인더 화재예방관리)</p>		<p>2019.08.20</p> <p>소화기 배치 및 불티방지막 설치</p>	
<p>○ 감전재해 예방</p> <p>- 본관동에 배관작업을 위하여 사용중인 가설전선의 콘센트는 습윤한환경을 감안하여 감전재해 예방을 위하여 방수형으로 교체 요망.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통 17(가설전선)</p>		<p>2019.08.20</p> <p>방수형 콘센트 교체 설치</p>	