

이동정비반 점검 소견서 (6-3호)

○ 부 서 명 : 쌍문119안전센터

대시민공개

쌍문119안전센터-3188

○ 차 량 명 : 구급차(6-3호)

○ 차량번호 : 72주2991

○ 고장발생일자 : 2019. 9. 5.

| 구 분 | 고 장 부 분 | 정 비 사 항 |
|-----------|--|---------------------|
| 고장부분 | <input type="radio"/> 원동기 () <input type="radio"/> 동력전달장치 () <input type="radio"/> 조향장치 () <input type="radio"/> 제동장치 () <input type="radio"/> 완충장치 () <input type="radio"/> 주행장치 () <input type="radio"/> 기 타 (●) | ○ 구급차 우측 슬라이딩 도어 탈락 |
| 고장정도 | <input type="radio"/> 운행불가 (●) <input type="radio"/> 운행가능 () | |
| 고장이력 | <input type="radio"/> 신 발생 () <input type="radio"/> 재 발생 (●) | |
| 고장전상태 | <input type="radio"/> 특별한상태없었음 (●) <input type="radio"/> 평상시징후가있었음 () | |
| 정비판단 | <input type="radio"/> 입 고 (●) <input type="radio"/> 출장수리 () <input type="radio"/> 자체정비 () | |
| 이동정비반 | 소방위 황영석 소방위 양주봉 소방장 김희태 | |
| 이동정비반 소 견 | - 우측 슬라이딩도어 사이드레일 노후화로 인한 후면 롤러 암 교체 요함 | |

2019. 9. 5

담당자

김현철

담당자

양주봉

2팀차량관리주
임

09/05
황영석