

## 【붙임】








### □ 승무사업소별 점검 및 개선현황














#### ○ 주요 점검사항











- 음주측정기 관리상태 점검(동대문 외 12개소)
- 침실환경 점검 및 침구류 정리(신답 외 14개소)
- 동절기 대비 보일러상태 점검(신풍 외 8개소)
- 소화기 정기점검(동작 외 4개소)















#### ○ 우수 개선사례

- 서울대입구 주박지 내 이동용 사다리 바닥고정 앵커 수리(대림승무)
- 압구정, 군자역 주박지 담단 논슬립테이프 부착(수서·답십리 승무)















승무사업소	개선 및 점검사항	조치 전	조치 후
신답	누전차단용 콘센트로 교체		
	주박지 내 소화기 상태 점검		
	침실 청소 및 침구류 정리		
동대문	음주측정기 상태 확인 및 점검		
	온열기 작동상태 및 점검		





승무사업소	개선 및 점검사항	조치 전	조치 후
동대문	침구류 정리정돈 실시		
	공기청정기 및 난방기 상태 점검		
대림	서울대입구 주박지 사다리 손잡이 및 바닥 고정앵커 정비		
	공기청정기 전원 차단 방지유해 퇴실 시 전원차단 알림문 부착		
	주박지 온수기 및 난방작동상태 점검		
신정	청소도구 및 온수기 상태 점검		
	주박지 침구류 수납장 문 정비		

승무사업소	개선 및 점검사항	조치 전	조치 후
신정	주박지 내 소화기 및 전기콘센트 점검		
	음주측정기 상태 확인 및 스트로우 보충		
지속	주박지 내 전화기 상태 불량으로 전화기 교체	“사진 미첨부”	
	음주측정기 정상작동 확인 및 스트로우 보충	“사진 미첨부”	
	주박지 침실 청소 실시	“사진 미첨부”	
	주박지 내 소화기 상태 점검	“사진 미첨부”	
수서	압구정 주박지 이동동선 내 답단에 논슬립테이프 부착으로 미끄럼사고 방지		















승무사업소	개선 및 점검사항	조치 전	조치 후
수서	침실 형광등 교체로 침실환경 개선		
	간이화장실 청소 및 이용안내문 부착		
	오금역 주차지 이동동선 청소실시로 환경개선		
	음주측정기 점검 및 음주측정용 스트로우 보충		
	주차지 내 소화기 정기점검		
	응급의약품 보충으로 응급 시 대처		
	주차지 침구류 정리정돈 실시		

















승무사업소	개선 및 점검사항	조치 전	조치 후
상계	주박지 전선정리 실시로 전기재해 예방		
	세면대 배수상태 점검 및 곰팡이 제거		
	침구류 정리정돈 및 출무점호시 정리정돈 교육 실시		
	주박지 내 음주측정기 점검		
동작	주박지 화장실 물내림 레버 불량으로 수리		
	동절기 대비 보일러 작동상태 점검		
	소화기 내구연한 확인 후 교체		








승무사업소	개선 및 점검사항	조치 전	조치 후
동작	음주측정용 스트로우 보충 및 정리 정돈		
	응급의약품 보충 및 정리		
답십리	근지역 주차지 논슬립테이프 부착으로 미끄럼사고 방지		
	주차지 환풍기 실리콘 작업 및 손잡이 장착 완료		
	응급의약품 보충으로 응급 시 대처		
	음주측정기 상태 점검		
	주차지 청소 및 음주측정용 스트로우 보충 완료		

승무사업소	개선 및 점검사항	조치 전	조치 후
영등포	응급의약품 보충으로 응급 시 대처		
	보일러 동작상태 양호 확인		
	음주측정기 작동양호 확인		
	주박지 청소 및 침구류 정리정돈		
신내	보일러 상태점검 및 보일러 수 보충		
	음주측정기 작동상태 확인 및 스트로우 보충		
	응급의약품 보충으로 응급 시 대처		

승무사업소	개선 및 점검사항	조치 전	조치 후
신내	주박지 침실 침구류 정리정돈 실시		
	주박지 청소 및 점검 실시		
	공덕역 신 주박지 점검 및 에어컨 설치 확인 (마무리 공사 진행 중)		
수색	출입문 축전지 교환 및 공기청정기 냉각수 보충		
	음주측정기 센서부 세척 및 점검		
	주박지 침실 청소 실시		
	응급의약품 보충으로 응급 시 대처		



승무사업소	개선 및 점검사항	조치 전	조치 후
수색	침구류 정리정돈 실시		
대공원	주박지 점등 스위치 위치파악을 위해 야광테이프 부착		
	보일러 점검 및 보일러 수 보충		
	음주측정기 점검 및 스트로우 보충		
	주박지 청소 및 침구류 정리정돈 실시		
	주박지 내 전선 정리정돈 실시		
신풍	동절기 대비 보일러 상태 점검		

승무사업소	개선 및 점검사항	조치 전	조치 후
신품	음주측정기 상태 점검	“사진 미첨부”	
	음주측정용 스트로우 보충		
	응급의약품 보충으로 응급 시 대처		
	주박지 청소 및 침구류 정리정돈 실시		
잡실	침상 모서리 테이핑으로 부상 예방		
	세면대 배수구 및 환풍기 상태 점검		
	보일러 상태점검 및 보일러 수 보충		

승무사업소	개선 및 점검사항	조치 전	조치 후
잠실	보일러상태 및 타이머 세팅 점검		
	음주측정용 스트로우 보충		
	음주측정기 상태 양호		
	응급의약품 보충으로 응급 시 대처		
	침구류 정리정돈 실시		