

정기(기동점검) 점검 결과보고

[마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 전기공사(장기1차)]

- 점검일시 : 2020.11.02 (월)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 정달영

○ 전도재해 예방(설비부)

- 바닥에 노출된 전기슬리브 보호철근은 전도재해를 유발할 수 있으니 제거 요함.
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)

