

현장점검 결과(3조)

점검 개요	일 자	2021.10.21, 10.29	시설명	개화교,행주2교,오금교,오목교,고척교, 범박터널, 화곡터널, 공항입구지하, 등촌지하, 구로지하													
	위 치	개화교: 개호동275 행주2교:김포시 고촌면 전호리 오금교: 신정동152-1 오목교: 양평동28~목동409 고척교: 구로동653~고척동62 범박터널: 구로구 향동 화곡터널: 화곡동산143-2 공항입구지하: 공항동74 등촌지하: 목동14단지 구로지하: 구로동603	규 모	개화교:L=60m, B=20m 행주2교:L=30m, B=18m 오금교:L=270m, B=36m 오목교:L=260m, B=10m 고척교:L=203m, B=37m 범박터널: L=80m, B=30m 화곡터널:L=415m, B=10m 공항입구지하차도:L=315m B=15m 등촌지하차도:L=680m, B=20m 구로지하차도:L=370m, B=15.4m													
점검 및 조치 결과	<p>○ 총 6건 적출(즉시조치 4건, 조치 중 2건, 조치예정 건)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">지적사항</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">조치결과(계획)</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">조치율</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">조치완료</th> <th style="width: 15%;">조치 중</th> <th style="width: 15%;">조치예정</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">6건</td> <td style="text-align: center;">6건</td> <td style="text-align: center;">0건</td> <td style="text-align: center;">0건</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>				지적사항	조치결과(계획)			조치율	조치완료	조치 중	조치예정	6건	6건	0건	0건	100%
	지적사항	조치결과(계획)				조치율											
조치완료		조치 중	조치예정														
6건	6건	0건	0건	100%													
<ul style="list-style-type: none"> ○ 개화교 <ul style="list-style-type: none"> - 잡초 식생(완료) ○ 행주2교 <ul style="list-style-type: none"> - 특이사항 없음 ○ 오금교 <ul style="list-style-type: none"> - 특이사항 없음 ○ 오목교 <ul style="list-style-type: none"> - 빗물배수구 낙엽 퇴적(완료) ○ 고척교 <ul style="list-style-type: none"> - 특이사항 없음 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 범박터널 <ul style="list-style-type: none"> - 신축이음부 실링제 박리(완료) ○ 화곡터널 <ul style="list-style-type: none"> - 특이사항 없음 ○ 공항입구지하차도 <ul style="list-style-type: none"> - 진입차단시설 변색등 노후(완료) ○ 등촌지하차도 <ul style="list-style-type: none"> - 포장 소성변형 및 침하(완료) ○ 구로지하차도 <ul style="list-style-type: none"> - 측구배수로 낙엽 퇴적(완료) 																
특기 사항	○ 없음																
향후 계획	○ 없음																

□ 점검 및 정비 사진

※ 전·후 대비 사진 첨부



1 정비전(개화교) - 잡초 서식

정비 후



2 정비전(행주2교) - 교면포장 상태 등

특이사항 없음

정비 후



3 정비전(오금교) - 보행로 및 방호울타리

특이사항 없음

정비 후



4 정비전(오목교) - 빗물받이 이물질 퇴적



정비 후



5 정비전(고척교) - 포장부 및 방호울타리

특이사항 없음

정비 후



6 정비전(범박터널) - 신축이음부 박리



정비 후



7 정비전(화곡터널) - 터널벽체등 보행로

특이사항 없음

정비 후



8 정비전(공항입구지하) 지하차도 진입차단시설 변색등



정비 후



9

정비전(등촌지하) - 침하등 소성변형



정비 후



10

정비전(구로지하) - 배수로 낙엽 퇴적



정비 후

점검자

방재6급 김 영 일 (서명)

임기7급 김 훈 겸 (서명)