

# 차량 수리 검사 확인서



구 분	점검 대상 장비	713 토목모터카 010 - 9702W		
	정비 요청자	소속 : 궤도 장비부 성명 : 이 경 남		
	정비 의뢰일	2016. 04. 06 ( 수 )	요일 ( 09 )시 ( 00 )분	
	점검자 출발시간	2016. 04. 07 ( 목 )	요일 ( 09 )시 ( 00 )분	
	점검자 도착시간	2016. 04. 07 ( 목 )	요일 ( 10 )시 ( 30 )분	
	정비 완료시간	2016. 04. 08 ( 금 )	요일 ( 15 )시 ( 00 )분	
	점검자 작업시간	2016. 04. 08 ( 금 )	요일 ( 08 )시간 ( 00 )분	
	모터카 이상 부분 (해당부분 ○)	(기관, 유압 공압, 전기전자 기계차체, 소모품, 기타계통)		
작업인원	2명	작업장소	천왕기지	

모터카 이상 현상 및 원인	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 프로펠러 샤프트 소음 발생 원인 : 프로펠러 샤프트 저어널 베어링 파손으로 소음 발생</li> </ul>
----------------	---

주요 조치 내역	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 프로펠러 샤프트 소음 발생으로 점검 실시</li> <li>▶ 점검 결과 저어널 베어링 파손 확인 후 프로펠러 샤프트 분해 작업 실시</li> <li>▶ 분해 후 저어널 베어링 교환 작업 후 프로펠러 샤프트 장착 작업 실시</li> <li>▶ 작업 완료 후 점검 결과 이상 무 확인</li> </ul>
----------	--

구분	연번	단가번호	정비내역	수량	정비구분	비용
교체 또는 수리 부품	①	1	고장수리유지보수비	1월	-	196,158원
	②	178	프로펠러 샤프트 (탈거 및 부착)	1식	지급제외	131,780원
	③	180	저어널 베어링	2식	중정비	105,424원
정비비	433,362원 (인건비 : 196,158원, 부품 : 237,204원)					

2016. 04. 08

점검자 : 책임기술자 소속 : 서울도시철도ENG 성명 박성길   
 검사자 : 직급 3급 소속 : 시설지원단 성명 박찬근   
 확인자 : 직급 3급 소속 : 시설지원단 성명 권희성 