11월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(시설국 건축부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 11개			
1	`17. 11. 16.	세종대로 역사문화 특화공간 조성	3	2	2
2	`17. 11. 15.	북한산성 대성문 해체보수공사	3	2	2
3	`17. 11. 20.	체부동 생활문화센터 조성공사	2	2	2
4	`17. 11. 20.	노들섬 특화공간 조성공사	1	0	0
5	`17. 11. 23.	봉제박물관 건립공사	2	1	1
6	`17. 11. 22.	서울혁신파크 1단계 건립공사	2	2	2
7	`17. 11. 13.	서울창업허브 별관 리모델링	2	1	1
8	`17. 11. 23.	서울역 7017 프로젝트 건설공사(건축)	2	1	1
9	`17. 11. 20.	서울기록원 건립공사	2	3	3
10	`17. 11. 20.	소방행정타운 건립공사	4	1	1
11	`17. 11. 20.	시민생활사박물관 리모델링 공사	1	0	0

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	세종대로 역사문화 특화공간 조성			
		위험물저장소 분리보관 미흡 및 관리책임자 표지 미 부착	위험물 저장소 분리보관 및 신규저장소로 교체	
				
		분전함 회로도 및 인입선로 압착터미널 미사용으로 감전위험	회로도 부착 및 압착터미널 사용 감전위험 조치	
2	북한산성 대성문 해체보수공사			
		비계파이프(보호캡) 미설치	비계파이프(보호캡) 보완설치	
		해체 목부재 보관 부적절	해체 목부재 보관소 가시설 보완설치	
3	체부동 생활문화센터 조성공사			
		작업작 조도 미확보 및 정리 미흡	조명 설치로 조도 확보 및 정리 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
4	노들섬 특화공간 조성공사			
		기초공사 진행중으로 특이사항 없음		
5	봉제박물관 건립공사			
		3층 발코니 안전난간 미설치	안전난간 설치	
6	서울혁신파크 1단계 건립공사			
		바닥 단부에 발끝막이판 미설치	난간대 수직망 설치, 하부고정	
		핸드그라인더 보호덮개 미설치	전동공구 보호덮개 설치	
7	서울창업허브 별관 리모델링			
		위험기계·기구는 반입전 및 매월 정기검사 실시하고 결과 미부착	점검결과 부착완료	
8	서울역 7017 프로젝트 건설공사(건축)			
		안전설비 정비 및 통행로 미확보	안전설비 설치 및 통행로 확보	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
9	서울기록원 건립공사			
		누전차단기 30A 교체요함	누전차단기 20A로 교체	
		개구부 추락방망 미설치	개구부 추락방망 설치	
		경사로 미끄럼막이 미설치	경사로 미끄럼막이 설치	
10	소방행정타운 건립공사			
		맨홀 개구부 덮개 고정 미흡	고정 상태 보완 및 미끄럼 방지 조치 완료	
11	시민생활사박물관 리모델링 공사			
		철거공사 진행중으로 특이사항 없음		