등록번호	안전치수과-6400
등록일자	2016.4.4.
결재일자	2016.4.4.
공개구분	대시민공개

주무관	재난관리팀장	안전치수과장	안전건설교통국장
김진주	안기민	조용기	04/04 김종두
협 조			

2016년 상반기

어린이놀이시설 안전점검 실시결과 보고

서 대 문 구

안전치수과

2016년 상반기

어린이놀이시설 안전점검 실시결과 보고

국가안전 대진단 일환으로 어린이 놀이공간 안전환경 조성을위한 민·관 합동 「어린이 놀이시설 안전 대진단」을 실시하고 그에 대한 결과를 보고함

1 추진근거

○ 어린이놀이시설 안전관리법, 동법 시행령 및 시행규칙

○ 어린이놀이시설 안전대진단 계획 〔국민안전처 안전개선과-477(2016.1.26.)〕

○ 어린이놀이시설 안전점검 실시계획 〔서대문구 안전치수과-2100(2016.2.2.)〕

2 어린이놀이시설 현황

❒ 관내 어린이놀이시설 현황

▸ 놀이시설 수 : 총 238개소 〔운영 : 236개소 / 이용금지 : 2개소〕

▸ 어린이놀이시설 운영(이용금지) 개소수

소관부서	주택과	푸른도시과	여성가족과		보건위생과	안전치수과
설치장소	주택단지	도시공원	어린이집	아동복지시설	식품접객업소	놀이제공시설
총 238개소	151 (2)	52	30	2	2	1

3 안전점검 실시결과

❒ 〔1단계〕 관리주체 자체 점검

- ▸ 점검기간 : 2016. 2.15 ~ 2.26 〔12일간〕
- ▸ 점검대상 : 도시공원,주택단지 등 238개소 전수점검
- ▸ 점 검 자 : 어린이 놀이시설 관리주체(안전관리자)
- ▸ 점검방법 : 놀이기구별 점검표에 의거 안전점검 및 개선조치
- ▸ 점검결과:

1) 안전관리의무 이행실태

(단위 : 개소)

구분	시설 수	안전검사			배상책임보험가입			안전교육이수		
		검사	미검사 (불합격)	검사율	가입	미가입	가입률	이수	미이수	이수율
서대문구	229	227	1 (1)	99.5%	228	1	99.1%	228	1	99.1%

※ 미준공 및 미입주시설 9개소 제외

2) 부서별 세부 점검결과 내역

(단위 : 개소)

설치장소	시설 수	안전검사			배상책임보험가입			안전교육이수		
		검사	미검사 (불합격)	검사율	가입	미가입	가입률	이수	미이수	이수율
총괄	229	227	1 (1)	99.5%	228	1	99.1%	228	1	99.1%
주택단지	142	140	1 (1)	98.5%	141	1	99.2%	141	1	99.2%
도시공원	52	52	0	100%	52	0	100%	52	0	100%
어린이집	30	30	0	100%	30	0	100%	30	0	100%
아동복지시설	2	2	0	100%	2	0	100%	2	0	100%
식품위생업소	2	2	0	100%	2	0	100%	2	0	100%
놀이제공업소	1	1	0	100%	1	0	100%	1	0	100%

※ 미준공 및 미입주시설 9개소 제외

3) 안전관리 미이행 시설

구분	시설명	소재지	안전관리			비고
			안전검사	보험가입	안전교육	
주택단지	남가좌현대아파트(임대)	가재울로 45	불합격	이수	이수	고무바닥재(노후)안전검사 불합격으로, 현재 업체선정하여 4월 교체작업 실시예정
	동진빌라 어린이 놀이터	연희로 36길 26	미이수	미이수	미이수	이용금지 조치(노후)

4) 미준공 및 미입주 시설

구분	시설명	소재지	비고
주택단지	(GS)가재울 4구역 128동 앞 놀이터	모래내로 161	
	(SK)가재울 4구역 217동앞 어린이 놀이터	거북골로112-5	
	GS가재울뉴타운305동 어린인 놀이터	모래내로 171	
	DMC파크뷰자이1단지 어린이 놀이터	모래내로 171	
	SK가재울뉴타운4구역 212동앞 어린이놀이터	가재울로4길21	
	SK가재울뉴타운4구역 401동앞 어린이놀이터	명지대1길 21	
	현산가재울4구역 107동 앞 어린이놀이터1	모래내로 161	
	현산가재울4구역 107동 앞 어린이놀이터2	모래내로 161	
	홍제금호어울림아파트 103동 앞 놀이시설	모래내로 411	

5) 안전점검 후 개선조치(예정)사항

- 주택단지 : 고무바닥 4월 교체 (3건), 그네 안장 3월 교체(1건),로프 4월교체(1건)
- 도시공원 : 모래보충 4월(5건),놀이터 주변 경계목,계단,벽면,휀스 5월중 정비(4건)
- 어린이집 : 모래보충 및 고무바닥 교체 8월 예정(1건)
- 아동복지시설,식품위생업소,놀이제공시설 : 해당없음

❒ 〔2단계〕 민·관 합동점검

▸ 점검기간 : 2016. 3. 7 ~ 3. 25. (기간중 3일)

▸ 점검대상 : 12개소 표본점검 (전체시설의 5%)

▸ 점 검 자 : 민·관 합동점검팀(안전치수과+소관부서+민간전문가)구성,점검

※ 민간전문가 : 대한산업안전연합 배상우

▸ 점검시설 : 관리주체의 시설물 안전관리실태, 안전관리 의무이행 여부 확인·점검 및 행정지도 실시

▸ 점검결과

놀이시설명	현장사진	점검 내용 및 의견
홍은현대 아파트 (103동)		● 현장시정조치 1건 - 정기시설검사 합격증 미부착 ● 수리필요 1건 - 조합놀이대 상단 조형물 나사풀림
홍은현대 아파트 (201동)		● 현장시정조치 1건 - 정기시설검사 합격증 미부착 ● 수리필요 1건 - 놀이터 내 가로등(부대시설) 기초부분 고정필요
홍제유원하나 아파트 (101동)		● 현장시정조치 1건 - 정기시설검사 합격증 및 금연팻말 미부착 ● 수리필요 1건 - 그네기초부 파손
홍제유원하나 아파트 (103동)		● 현장시정조치 1건 - 정기시설검사 합격증 및 금연팻말 미부착 ● 수리필요 1건 - 시소모양 흔들놀이기구 볼트캡 탈락
홍제유원하나 아파트 (104동)		● 현장시정조치 1건 - 정기시설검사 합격증 및 금연팻말 미부착 ● 수리필요 1건 - 시소모양 흔들놀이기구 볼트캡 탈락
연희성원 아파트 101동		● 현장시정조치 1건 - 정기시설검사 합격증 미부착

놀이시설명	현장사진	점검 내용 및 의견
홍은현대 아파트 (103동)		● 현장시정조치 1건 - 정기시설검사 합격증 미부착 ● 수리필요 1건 - 조합놀이대 상단 조형물 나사풀림
홍은현대 아파트 (201동)		● 현장시정조치 1건 - 정기시설검사 합격증 미부착 ● 수리필요 1건 - 놀이터 내 가로등(부대시설) 기초부분 고정필요
홍제유원하나 아파트 (101동)		● 현장시정조치 1건 - 정기시설검사 합격증 및 금연팻말 미부착 ● 수리필요 1건 - 그네기초부 파손
홍제유원하나 아파트 (103동)		● 현장시정조치 1건 - 정기시설검사 합격증 및 금연팻말 미부착 ● 수리필요 1건 - 시소모양 흔들놀이기구 볼트캡 탈락
홍제유원하나 아파트 (104동)		● 현장시정조치 1건 - 정기시설검사 합격증 및 금연팻말 미부착 ● 수리필요 1건 - 시소모양 흔들놀이기구 볼트캡 탈락
연희성원 아파트 101동		● 현장시정조치 1건 - 정기시설검사 합격증 미부착

3 향후추진사항

○ 점검결과에 대하여 소관부서에서 2016.4.20.까지 조치완료

○ 지속적인 안전관리의무 이행토록 계도 및 관리