

1번출구 및 3번출구 방풍문 설치관련 역장 의견서

- 1번 출구는 2016년도 설치할 예정이었으나 아모레신축건물 연결통로 공사 예정으로 기존 시공물량에서 제외되었음.
- 3번 출구는 기존에 방풍문을 설치하였으나, 용산 재개발관련 3번 출구의 위치를 옮기면서 방풍문을 재설치하지 않았음.
- 신용산은 동절기 한강바람이 매우 거세어 시설물 동파된 사례가 다수 발생한 역사이므로 각 출입구 방풍문 설치가 매우 필요함.
 - 2016.1.25. 시설물 동파(4번 출구 천정)관련 경영진(사장님) 현장점검
 - 2016.1.26. 03:00 3번 출구 천정 스프링클러 배관 파열

이와 같이 신용산역사의 동절기 시설물 안전관리와 고객편익 증진을 위하여 방풍문 설치의견을 제출합니다. 끝.

2017.11.7.

신용산역장 김장환

(인)

