


■ 미아배수지

1) 기 수립 수도정비 기본계획(2007) 및 금회계획 비교

구 분	기본계획 (2007)	기본계획(변경)
계획목적	가압급수구역 간접급수화	가압급수구역 간접급수화
수계	강북정수장/북악터널배수지/1차배수지	강북정수장/북악터널배수지/1차배수지
공급량	$Q = 9,970 \text{ m}^3/\text{일}(12.0\text{hr})$	$Q = 1,739 \text{ m}^3/\text{일}(12.4\text{hr})$ (2030년 기준)
시설용량	$V = 5,000 \text{ m}^3$ (B15m×L30m×H5.5m×2지)	$V = 900 \text{ m}^3$ (B10m×L9m×H5m×2지)
수위계획	H.W.L 138.0 m, L.W.L 132.5 m	H.W.L 138.0 m, L.W.L 133.0 m
송수펌프	미아가압장	미아2증압(개량)
급수구역	수유, 미아동 일대	수유1동, 삼양동 일대
위치	강북구 미아동 산 108-1 (신설부지)	강북구 미아동 산 108-3,94 (신설부지, 부지변경)
토지이용계획	도시지역, 자연녹지지역, 개발제한구역, 공익용산지, 국립공원	도시, 제1종일반주거지역, 자연경관지구, 대공방어협조구역, 공익용산지
소유주	사유지	서울특별시 외 87명
정비대상 가압장	미아가압장, 미아1,2,3,6증압	미아1,2,3증압
당초계획 유의점	<ul style="list-style-type: none"> · 계획부지 앞 재활용센터는 삼각산고, 미양중학교 등 학교부지로 계획되어 있어 진입도로 계획이 불가능 하므로 미아2동 체육공원길로 진입도로 계획 가능여부 검토 → 현재 재활용센터는 철거 후 미양중고등학교가 건설되었으며, 진입도로는 학교부지는 불가하고 미아2동 체육공원길은 활용 가능할 것으로 판단됨. 단, 인수봉로에서 계획부지로 공사차량 진입에 따른 민원발생은 불가피 할 것으로 판단됨. · 예정부지 인근은 주민체육시설이 위치하고 있으므로 민원발생 최소화 방안 검토 → 예정부지는 배드민턴장이 위치하여 민원발생이 예상되나, 배수지 상부를 체육공원으로 조성하여 민원발생 최소화 필요 	
금회 검토사항	<ul style="list-style-type: none"> · 미아동 일대는 급경사로 간접급수화시 지형적인 어려움이 있고 가압 계통은 미아가압장을 메인으로 5개 증압장을 2단 가압급수하고 있음. · 가압구역 모두를 간접급수화 할 경우 수압관리에 문제가 발생됨. <ul style="list-style-type: none"> - 미아가압지역은 지반고가 약 70m미만으로 고수압 발생 우려 - 미아3가압지역은 지반고가 약 125m이상으로 불출수 발생 우려 - 미아1,2가압지역 일부 저수압 발생 우려 · 미아1,2,3증압지역을 간접급수화 하고 미아3증압구역을 일부 확대하여 존치하며, 기존 미아2증압장을 개량하여 송수펌프로 활용하는 것으로 계획함. · 당초보다 급수구역 변경으로 시설용량이 축소되어 당초 예정부지보다는 시공성이 유리한 미아2동 체육공원부지로 변경하여 계획함. 	
검토의견	■ 계획추진	


2030 서울 수도정비기본계획(변경)

2) 위치도



3) 현장사진





<그림 2.34> 미아배수지 송·배수관로 시설계획