

■ 사업계획승인조건 이행결과

현장명 : 오금보금자리주택지구1,2단지 아파트 건설공사

기관	부서명	사업승인조건	이행단계별		이행여부	비고
			미이행	이행완료		
서울시	조경과	<input type="checkbox"/> 아파트 내 담장을(방음벽)을 설치하는 대신 녹지로 조성하여, 단지 간 녹지를 연결하고 주민들이 소통하고 쉴 수 있는 휴게공간을 만들어 개방할 것을 권장함		○	아파트 내 담장을 녹지로 조성하여, 단지간 녹지를 연결하고 외부와 연계한 동선 및 휴게공간 조성완료	
		<input type="checkbox"/> 수목식재지 주변 및 보행로의 포장은 복사열이 적은 재료를 사용하고, 투수성 포장재를 사용하여 빗물이 지하로 스며들 수 있도록 하며, 녹지는 빗물유입화단 형태로 조성할 것		○	투수성 포장재를 사용하여 빗물이 지하로 스며들 수 있도록 하며, 녹지는 빗물유입화단 형태로 조성완료	
		<input type="checkbox"/> 어린이놀이시설은 어린이놀이시설 안전관리법 제11조 내지 2013조 규정 및 「품질경영 및 공산품안전관리법」제14조에 따라 안전 인증을 받은 어린이 놀이기구를 행정안전부장관이 정하여 고시하는 시설기준 및 기술기준에 적합하게 설치하고, 더불어 다양한 놀이시설을 즐길 수 있도록 시설을 설치할 것		○	행정안전부 장관이 정하여 고시하는 시설기준 및 기술기준에 적합하게 설치완료	
		<input type="checkbox"/> 메타세콰이어나 느티나무와 같이 뿌리와 생육이 왕성한 수목의 식재로 인해 건물 외벽이나 지하시설물에 대한 피해가 예상되는 경우는 다음의 조치를 시행할 것 - 외벽 지하시설을 주위에 방근 조치를 실시하여 식물뿌리의 침투를 방지 할 것 - 방근 조치가 어려운 경우 뿌리가 강한 수종의 식재를 피하고, 식재한 식물과 건물 외벽 또는 지하 시설물과의 간격을 최소 5M 이상으로 하여 뿌리로 인한 피해를 예방 할 것		○	지하주차장 상부 및 일부 측벽부에 방근 시트 반영	
		<input type="checkbox"/> 건축물 구조체 등으로 인해 항상 그늘이 발생하거나 향후 수목의 서장에 따라 일조량이 부족할 것으로 예상되는 지역에는 양수 및 잔디식재를 금하고, 음지에 강한 교목과 그늘에 강한 지피류(맥문동, 수호초 등)를 선정하여 식재하고 수목이 식재되지 않은 녹지공간은 지피식물, 잔디 등으로 피복할 것		○	영구음지부에 맥문동, 수호초의 식재를 통해 식재하자 예방 및 수목 미식재 구간에는 지피식물 및 잔디 피복	
		<input type="checkbox"/> 옥상조경 및 인공지반 조경 사항이 발생할 경우 토심은 국토교통부 고시 제2013-46호 조경기준 제15조를 준용할 것		○	관련규정 준용	

■ 사업계획승인조건 이행결과

현장명 : 오금보금자리 1,2단지 아파트 건설공사 (1단지)

기관	부서명	협의 부서 검토 의견	이행단계별		조치내용	비고
			이행예정	이행완료		
서울시	조경과	○ 아파트 내 담장(방음 벽)을 설치하는 대신 녹지로 조성하여, 단지 간 녹지를 연결하고 주민들이 소통하고 쉴 수 있는 휴게공간을 만들어 개방할 것을 권장함		○	어린이놀이터2, 주출입구 주변 휴게공간 조성	별첨#1
		○ 수목식재지 주변 및 보행로의 포장은 복사열이 적은 재료를 사용하고, 투수성 포장재를 사용하여 빗물이 지하로 스며들 수 있도록 하며, 녹지는 빗물유입화단 형태로 조성할 것		○	포장재 : 인조화강석블럭(투수성) 외 녹지내 잔디수로 조성	별첨#2
		○ 어린이놀이시설은 어린이놀이시설 안전관리법 제11조 내지 제13조 규정 및 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제14조에 따라 안전 인증을 받은 어린이 놀이기구를 행정안전부장관이 정하여 고시하는 시설기준 및 기술기준에 적합하게 설치하고, 더불어 다양한 놀이시설을 즐길 수 있도록 시설을 설치할 것		○	어린이놀이시설 안전관리법에 준하여 적합하게 설치 (어린이놀이터 설치검사 합격증 첨부)	별첨#3
		○ 메타세콰이어나 느티나무와 같이 뿌리와 생육이 활성한 수목의 식재로 인해 건물 외벽이나 지하시설물에 대한 피해가 예상되는 경우는 다음의 조치를 시행할 것 - 외벽 지하시설물 주위에 방근 조치를 실시하여 식물뿌리의 침투를 방지 할 것 - 방근 조치가 어려운 경우 뿌리가 강한 수종의 식재를 피하고, 식재한 식물과 건물 외벽 또는 지하 시설물과의 간격을 최소 5M 이상으로 하여 뿌리로 인한 피해를 예방 할 것		○	느티나무 식재시 지하주차장 상부 방근시트 설치	별첨#4
		○ 건축물 구조체 등으로 인해 항상 그늘이 발생하거나 향후 수목의 성장에 따라 일조량이 부족할 것으로 예상되는 지역에는 양수 및 잔디식재를 금하고, 음지에 강한 교목과 그늘에 강한 지피류(액문동, 수호초 등)를 선정하여 식재하고 수목이 식재되지 않은 녹지공간에는 지피식물, 잔디 등으로 피복할 것		○	음지구간 맥문동 식재, 기타 녹지공간 잔디, 지피식물등으로 피복	별첨#5
		○ 옥상조경 및 인공지반 조경 사항이 발생할 경우 토심은 국토교통부 고시 제2013-46호 조경 기준 제15조를 준용할 것			해당없음	
서울시	물관리정책과	○ 화단, 가로수보호대, 녹지대 등은 빗물이 자연스럽게 유입되어 저류·침투가 이루어질 수 있도록 계획(보도·노면보다 낮게 설치)		○	보도, 노면 인접구간 잔디수로 조성	별첨#6
송파구청	주거정비과	○ 어린이놀이터 설치시 노인들도 공유할 수 있는 시설 설치(권장)		○	놀이터에 인접하여 체육시설 설치	별첨#7

사진 대지 (별첨#1)

공사명 오금보금자리 2단지 아파트 건설공사

2018.04



사업승인조건	주민소통 휴게공간 조성	위치	단지 부출입구
이행결과	주민이 소통할 수 있는 휴게공간 조성		

사진 대지 (별첨#2)

공사명 오금보금자리 2단지 아파트 건설공사

2018.04



사업승인조건	복사열이 적은 재료 사용	위치	단지내 보도
이행결과	녹지대 인접구간 포장재 : 인조화강석블록 (투수성) 외		

공사명 오금보금자리 2단지 아파트 건설공사

2018.04



사업승인조건	빗물유입화단 조성	위치	단지내 녹지
이행결과	녹지대 조성시 잔디수로 조성하여 빗물유입화단 형성		

사진 대지 (별첨#3)

공사명 오금보금자리 2단지 아파트 건설공사

2018.04



사업승인조건	어린이놀이시설 안전관리법 준수	위치	어린이놀이터1
이행결과	어린이놀이시설 안전관리법에 준하여 적합하게 설치		

공사명 오금보금자리 2단지 아파트 건설공사

2018.04



사업승인조건	어린이놀이시설 안전관리법 준수	위치	어린이놀이터2
이행결과	어린이놀이시설 안전관리법에 준하여 적합하게 설치		

사진 대지 (별첨#4)

공사명 오금보금자리 2단지 아파트 건설공사

2018.04



사업승인조건	생육이 완성한 느티나무 식재 지양	위치	단지내 녹지
이행결과	느티나무 식재시 방근시트 설치하여 건축물 훼손 방지		

공사명 오금보금자리 2단지 아파트 건설공사

2018.04



사업승인조건	생육이 완성한 느티나무 식재 지양	위치	단지내 녹지
이행결과	느티나무 식재시 방근시트 설치하여 건축물 훼손 방지		

사진 대지 (별첨#5)

공사명 오금보금자리 2단지 아파트 건설공사

2018.04



사업승인조건	일조량 부족구간 음지식물 식재	위치	단지내 녹지
이행결과	음지구간 맥문동 식재, 기타 녹지공간 잔디, 지피식물등으로 피복		

공사명 오금보금자리 2단지 아파트 건설공사

2018.04



사업승인조건	일조량 부족구간 음지식물 식재	위치	단지내 녹지
이행결과	음지구간 맥문동 식재, 기타 녹지공간 잔디, 지피식물등으로 피복		

사진 대지 (별첨#6)

공사명

오금보금자리 2단지 아파트 건설공사

2018.04



사업승인조건	빗물유입화단 조성	위치	단지내 녹지
이행결과	보도, 노면 인접구간 잔디수로 조성		

사진 대지 (별첨#7)

공사명 오금보금자리 2단지 아파트 건설공사

2018.04



사업승인조건	어린이놀이터 노인이용 고려	위치	보육시설, 유아놀이터 인접
이행결과	놀이터에 인접하여 체육시설 설치		