

사 진 대 지

공 사 명 : 천장산 등산로 정비사업

위 치	천장산	내 용	수목제거 및 덩굴제거
<p>시 공 전</p>			
<p>시 공 후</p>			

사 진 대 지

공 사 명 : 천장산 등산로 정비사업

위 치	천장산	내 용	능 형 망 철 거
시 공 전			
시 공 후			

사 진 대 지

공 사 명 : 천장산 등산로 정비사업

위 치	천장산	내 용	수목제거
시공전			
시공후			

사 진 대 지

공 사 명 : 천장산 등산로 정비사업

위 치	천장산	내 용	추가 계단설치
시공전			
시공후			

사 진 대 지

공 사 명 : 천장산 등산로 정비사업

위 치	천장산	내 용	데크로드설치
시공전			
시공후			

사 진 대 지

공 사 명 : 천장산 등산로 정비사업

위 치	천장산	내용	추가 데크로드 설치
<p>시 공 전</p>			
<p>시 공 후</p>			

사 진 대 지

공 사 명 : 천장산 등산로 정비사업

위 치	천장산	내 용	핸드레일 설치
시공전			
시공후			

사 진 대 지

공 사 명 : 천장산 등산로 정비사업

위 치	천장산	내 용	난간설치
시공전			
시공후			

사 진 대 지

공 사 명 : 천장산 등산로 정비사업

위 치	천장산	내 용	가림막설치
시 공 전			
시 공 후			

사 진 대 지

공 사 명 : 천장산 등산로 정비사업

위 치	천장산	내 용	가림막보강 A설치
시공전			
시공후			



사 진 대 지

공 사 명 : 천장산 등산로 정비사업

위 치	천장산	내 용	가림막보강B 설치
시공전	 A photograph showing the construction site before the installation of the B-type guardrail reinforcement. The guardrail is made of grey metal posts and horizontal rails, with a grey corrugated metal sheet attached to the back. The ground is sandy and uneven, and there are trees in the background.		
시공후	 A photograph showing the construction site after the installation of the B-type guardrail reinforcement. The guardrail is now fully installed and reinforced with a second horizontal rail, providing a more secure barrier. The ground is still sandy, and the background shows trees.		

사 진 대 지

공 사 명 : 천장산 등산로 정비사업

위 치	천장산	내 용	침입방지시설 설치
시공전			
시공후			

사 진 대 지

공 사 명 : 천장산 등산로 정비사업

위 치	천장산	내 용	LED등 설치
시공전			
시공후			