

수신 수신자참조
(경유)

제목 화재, 질식 등 사고 및 동절기 건설현장 사고예방 철저

1. 국토교통부 건설안전과-1715 (2018.2.12.) 호와 관련입니다.
2. 최근에 발생한 울산 뉴코아아울렛 화재사고(2.9.), 수원 영통구 소재 건설현장 화재사고(12.25.)등 용접작업 부주의 등으로 인한 화재사고가 자주 발생하고 있습니다.
3. 따라서, 각 현장에서는 유사한 사고가 발생하지 않도록 현장 작업자 대상으로 다음의 동영상을 활용한 안전교육 실시하는 등 건설현장에 대한 관리·감독을 철저히 하여 주시기 바랍니다.

※ 동영상 안내

- 동영상 : 안전보건공단(www.kosha.or.kr)의 안전보건자료실 > 업종별 자료 > 건설업 > 동영상/애니메이션의 “용접·용단 작업중 화재 사고 예방.mp4.” (작성일:2017-03-23)
- URL : <http://www.kosha.or.kr/trList.do?medSeq=37973&codeSeq=1100000&medForm=102&menuId=-1100000102>

4. 아울러, 본 문서 접수한 기관에서는 소속·산하기관 및 소관 현장까지 내용이 전파될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 화재, 질식 등 사고 및 동절기 건설현장 사고 예방철저(국교부 건설안전과 -1715, 2018.2.12.) 1부. 끝.

서울특별시



수신자 서관과01-151, 서사01-39, 서상수1-39, 서구1-25, 서울특별시청, 서울특별시출자출연기관

주무관 오영진 기술지원팀장 류용열 기술심사담당관 02/13 김홍길

협조자

시행 기술심사담당관-2935 (2018.2.13.) 접수 공동주택과-2980 (2018.2.14.)

우 04524 서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) 서울시 / <http://infra.seoul.go.kr>
청(분관) 9층

전화 02-2133-8567 / 전송 02-2133-0745 / oyj6802@seoul.go.kr / 대시민공개



국토교통부

국토교통부

수신 수신자 참조

(경유)

제목 화재, 질식 등 사고 및 동절기 건설현장 사고 예방 철저

1. 최근 울산 뉴코아아울렛 화재사고(2.9), 수원 영통구 소재 건설현장 화재사고(12.25) 등 용접작업 부주의 등으로 인한 화재사고가 자주 발생하고 있습니다.
2. 이와 관련하여 유사 화재사고 및 동절기 건설현장 사고가 발생하지 않도록 소관 건설 현장에 대한 관리·감독을 철저히 해 주시기 바라며, 안전보건공단에서 용접작업 시 화재사고 예방을 위해 제작·배포한 동영상(안전보건공단 누리집(www.kosha.or.kr)에서 확인 가능) 등을 참고하여 현장 작업자를 대상으로 안전교육도 실시하는 등 사업관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.
3. 아울러, 본 문서를 접수한 기관에서는 소속·산하기관 및 소관 현장까지 내용이 널리 전파될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. 끝.

국토교통부장관

수신자 서울특별시장, 부산광역시장, 대구광역시장, 인천광역시장, 광주광역시장, 대전광역시장, 울산광역시장, 세종특별자치시장, 강원도지사, 경기도지사, 충청북도지사, 충청남도지사, 전라북도지사, 전라남도지사, 경상북도지사, 경상남도지사, 제주특별자치도지사, 서울지방국토관리청장, 원주지방국토관리청장, 대전지방국토관리청장, 익산지방국토관리청장, 부산지방국토관리청장, 서울지방항공청장, 부산지방항공청장, 제주지방항공청장, 한강홍수통제소장, 낙동강홍수통제소장, 금강홍수통제소장, 영산강홍수통제소장, 한국도로공사사장, 한국토지주택공사 사장, 한국수자원공사사장, 한국철도시설공단이사장

주무관

시설사무관

건설안전과 과장

협조자

시행 건설안전과-1715 (2018.02.12.) 접수 기술심사담당관-2837 (2018.2.12.)

우 30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부 건설안전 / <http://www.molit.go.kr>

전화 044-201-3582 / 전송 044-201-5553 / thkwak@molit.go.kr / 대시민공개