

# 육천복개2구간 보수

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2020.01 ~ 2020.12		
사업내용	○ 2018년 정밀안전점검 용역결과에 따른 시설물 보수		
사업비 (당해년도)	700,000천원	(국비)	(사비)700,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄실	도로시설과	임대운 2133-1650	신용휴 2133-1671	김영일 2133-1675

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

## 2 예산 설명

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2019예산액 (A)	2020예산액 (B)	증감 (B-A)	
				(B-A)*100/A
계	(x-) 480,000	(x-) 700,000	(x-) 220,000	(x-) 45
시설비	(x-) 480,000	(x-) 700,000	(x-) 220,000	(x-) 45

### □ 산출근거

과목구분	2020년 예산내역		
시설비	○ 교면방수 및 포장 210,140,000원	=	210,140천원

과목구분	2020년 예산내역		
	○ 신축이음 교체 및 후타재 보수 85,866,000원	=	85,866천원
	○ 단면보수 등 403,994,000원	=	403,994천원

### 3 사업 설명

#### □ 사업목적

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 의거 시행한 정밀안전점검 지적사항 적기 보수 시행을 통한 시설물의 안전성 및 내구성 확보

#### □ 사업근거

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)  
- 2018년 육천복개2구간 정밀안전점검 종합보고서

#### □ 사업내용

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 용산구 문배동 30 ~ 용산구 원효로4가 118-36
- 시설규모 : 폭 24.2~33.3m, 연장 1,575m
- 사업내용 : 교면방수 및 포장 15.8a, 신축이음 교체 66m, 단면(철근)보수 2,279m<sup>2</sup> 등
- 사업시행 : 서부도로사업소
- 총사업비 : 700백만원

#### □ 추진경위

- '18.04. ~ 11. : 육천복개2구간 정밀안전점검 용역 시행

#### □ 2020년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		700,000	
공사설계	2020.01~2020.02		설계서 작성
공사시행	2020.03~2020.11		공사 발주 및 시행
공사준공	2020.12	700,000	공사준공

## 4 사업 효과

### □ 최근 3년 추진실적

2017년도	○ 해당없음
2018년도	○ 교면포장, 콘크리트 균열 및 단면보수 시행으로 시설물의 안전성 확보
2019년도	○ 교면 방수 및 재포장, 누수보수, 단면(철근) 보수 등

### □ 향후 기대효과

- 시설물 보수공사 시행으로 각종 재해와 재난을 예방함으로써 공중의 안전확보
- 정밀안전점검 지적사항 적기 보수로 시설물의 효용을 증진시킴으로서 내구성 증진

## 5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2018	(x-) 369,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 369,000	(x-) 365,792	(x-) 0	(x-) 3,208

# 참 고 자 료

## □ 위치도 및 현황 사진

### [위치도]



### [현황사진]



