

# 이동정비반 소견서(23호)

대시민공개

문서번호 현장대응단-3636

결 재	담당자	담당자	담당자
	이주성	최정용	05/14 김종의

현배치	미아119안전센터	차량등록번호	80머7508
차종	현대5톤	특장	화이어텍
장비명	펌프차(23호)	고장일시	2018. 05. 14.
구분	고장부분		정비사항
고장부분	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원동기 (○)</li> <li>○ 동력전달장치 ( )</li> <li>○ 조향장치 ( )</li> <li>○ 제동장치 ( )</li> <li>○ 완충장치 ( )</li> <li>○ 주행장치 ( )</li> <li>○ 기타 (○)</li> </ul>		에어컨 냉매 시동 전동기
고장정도	○ 운행불가 ( )	○ 운행가능 (○)	
고장이력	○ 신발생 (○)	○ 재발생 ( )	
고장전상태	○ 특별한 상태없었음 (○)	○ 평상시징후가있었음 ( )	
정비판단	○ 입고 (○)      ○ 출장수리 ( )      ○ 자체정비 ( )		
이동정비반 소견	<p><b>【년식 - 2008년】</b>  <b>증상 :</b> 에어컨작동시 찬공기가 나오지 않음.  시동전동기 작동시 간헐적으로 전동기가 작동하지 않음.  <b>소견 :</b> 장시간 사용으로 인한 노후로 시동전동기 및 에어컨 고장이 발생한  바 정비 전문업체에 의뢰하여 점검 및 수리 요함.</p>		