

준 공 검 수



지주접지불량[신호]



맨홀 보도 단차 발생[토목]



맨홀내부 현장점검



맨홀 보도 단차 발생[토목]

연번	지적(보완)사항	
1	핸드홀(맨홀)	지중방수용 발포지수제 미비
2	디자인지주	공사 준공표지판 미부착
3	지주접지	지주내 접지 미연결
4	설계도면p9지주	신호케이블 2017년11월 제품으로 신제품교체
5	맨홀주변	보도블럭 마감상태 불량