

# 현장점검 결과 지적내용

[별내선(8호선연장)1공구 건설공사]

- 점검일시 : 2019.04.29.(월)
- 점검결과
- 점검자 : 박중모

## ○ 점검통로 안전

- 본선2구간 점검통로 생명줄 식별이 어려워 작업자 이동중 생명줄에 걸려 안전사고 우려
- 타포린 등을 설치, 식별이 용이하도록하여 작업자 안전사고 방지요망



## ○ 용접 작업중 소화기 미비치

- 정거장 하수박스 이설 구간 가시설 용접 작업중 소화기 미비치
- 소화기를 작업 위치에 비치하여 화재발생시 초동대처 할 수 있도록 조치



## ○ 정거장 구간 소음저감 휨스 설치

- 주택 밀집지역 EGI 휨스 미설치구간 EGI 휨스 설치하여 소음 최소화 유도



○ 가드레일 안전망 미설치

- 본선1-3구간 가드레일 설치구간 안전망 미설치로 인한 보행자 추락위험 있으므로 안전망 또는 안전로프 설치요망



○ 안전시설 미비

- 본선 1-2구간 보행자가 작업장에 진입하지 못하도록 가드레일 설치요망



○ 작업차량 이동통로 안전시설 추가 설치요망

- 본선1-2구간 작업차량 이동통로 라바콘, 추락위험 타포린 등을 설치하여 작업차량, 작업자 추돌, 추락 위험 방지



○ 배수로 정비 미흡

- 본선1-2구간 배수로 우기전 정비 요망



○ 자재 보관상태 및 안전조치 미흡

- 자재 적재장 주변 라바콘 등을 설치하여 작업 차량 및 작업자 보호



○ 안전시설 미비

- 아리수로 CBIS 캐나다 영어학원앞 보행자가 차도에 진입 불가하도록 PE드럼 위에 안전로프 설치 요망

