

# 휴먼에러 예방 안전점검 토론회 결과 보고('16.5월)

시설지원단 공사부에서 시행하는 각종 공사현장의 안전사고 발생 및 휴먼에러로 인한 인명피해 및 시설물손상 등을 예방코자 크로스 점검결과에 대한 토론회를 시행하여 공사장 안전관리 강화 및 업무개선을 하고자 함

## I 관련 근거

- 시설지원단-3156('16.3.11.) 「2016년 승강편의시설 공사장 안전관리 계획 보고」

## II 추진배경 및 목표

- 건설 경험이 많은 부장들의 다양한 시각 및 노하우 공유로 전문성 향상과 역량 강화
- 안전사고 예방 및 휴먼에러 방지를 위한 점검 강화, 공사장 관리 업무에 반영 및 개선


## III 안전점검 토론회 개요

- 대상 : 공사부 전직원
- 내용 : 크로스 점검 결과 및 조치결과  
계절별(풍수해) 안전점검사항  
공사부장 지시사항 등
- 일시 : 2016.6.01. 09:00~09:30
- 방법 : 점검자 결과 발표 및 토론



## IV 결과

- 승강편의시설 4개역 점검 중 지적사항 4건 중 2건 현지시정, 2건 조치예정
- 휴먼에러 방지를 위한 풍수해 안전점검 및 공사장 주변 안전관리 철저



5월 지적사항(고덕)- 배수로  
그레이팅과 앵글 단자 조정 필요



5월 지적사항(고덕)- 공사장 출입문  
정비필요(외부인 출입가능)

## V 기대 효과

- 공사 시행 중 사고발생 위험에 대한 사전조치 및 사고사례를 통한 휴먼에러 방지
- 다양한 시각 및 노하우 반영을 통한 직원 역량 강화 및 전문성 향상
- 부서장의 안전 리더쉽을 통한 직원 안전의식 고취 및 안전사고 제로화

붙임 : 1. '16년 5월 공사현장 크로스 점검결과 총괄표 1부. 끝.

붙임 1

‘16년 5월 공사현장 크로스 점검결과 총괄표( 4건)

연번	호선	공사명	구간	편의시설 설치 현황	점검자	시공현황	지적사항	조치결과
1	7	승강편의시설공사 (21공구)	천왕	E/S 4대 E/L 1대	박상철 김치배 진광석	- 신설 출입구 철근조립 및 거푸집 설치	- 공사장 정리정돈 상태 미비 - 하도급 안내판 정비	조치완료(현지시정)
2	7	승강편의시설공사 (26공구)	고덕	E/S 2대	김일홍 채승재	- 건축 철골 원형기둥 작업 중	- 공사장 출입문(완전시건) 정비 필요 - 배수로 그레이팅, 앵글 간 단차 조정 필요	조치예정
3	5	승강편의시설공사 (26공구)	아차산	E/S 2대	김일홍 채승재	- 철근조립 및 거푸집 설치중	- 없음	
4	7	승강편의시설공사 (26공구)	상월곡	E/S 2대	송기동 백인혁 이상욱	- 기존 구조물 철거 중	- 없음	