

□ 관리주체별 점검내용 및 조치사항(의무관리대상)

○ 점검결과(총 90개 단지) : A급 21개단지, B급 67개단지, C급 2개단지

연번	공동주택	소재지	2014 동절기대비 점검내용	준공일	등급
	아파트	84개단지	A급 : 16, B급 : 66, C급 : 2		
	주상복합	6개단지	A급 : 5, B급 : 1		
1	대광아파트	안암동3가 136-1	축대,옹벽의 균열, 각동 외벽 균열 2015년 보수 예정	1972/11/01	C
2	산장아파트	정릉4동 780	특이사항 없음	1977/12/30	B
3	안암 삼익아파트	안암동 135	세대내부누수흡통민원발생시 즉시 교체	1983/06/14	C
4	신안파크아파트	길음2동 635-168	특이사항 없음	1988/11/26	B
5	돈암 현대아파트	돈암동 1-3	특이사항 없음	1991/06/13	B
6	석관중앙하이츠아파트	석관1동 110-2	특이사항 없음	1994/06/24	B
7	보문 아남아파트	보문동6가 441	3맨홀 청소예정, 101동 지하배수 펌프이상으로 업체선정 예정	1994/10/10	B
8	상월곡 우남아파트	상월곡동 55-56	특이사항 없음	1994/12/24	B
9	종암 선경아파트	종암1동 34-3	특이사항 없음	1996/09/19	B
10	하월곡 아남아파트	하월곡동 218	특이사항 없음	1996/12/01	B
11	길음 삼부아파트	길음1동 1276	특이사항 없음	1998/02/02	B
12	석관 두산아파트	석관1동 10	특이사항 없음	1998/04/18	B
13	동소문동 송산아파트	동소문동4가 279	특이사항 없음	1998/06/12	B
14	돈암 한신한진아파트	돈암동 609-1	아파트 외벽 균열보수 및 도색 공사 마무리 중이며 단지내 균열,누수등은 방수공사 예정	1998/07/01	B
15	하월곡 동신아파트	하월곡동219	특이사항 없음	1998/07/01	B
16	종암 SK아파트	종암2동 104-1	특이사항 없음	1998/09/01	B
17	돈암 범양아파트	돈암동 631	특이사항 없음	1998/12/09	B
18	정릉 스카이 쌍용	정릉1동 1014	특이사항 없음	1999/02/11	B
19	돈암 삼성아파트	돈암1동 15-1	특이사항 없음	1999/04/30	B
20	돈암 풍림아파트	돈암1동 632	특이사항 없음	1999/05/11	B
21	정릉중앙하이츠아파트	정릉4동 809	특이사항 없음	1999/05/14	B
22	석관 코오롱아파트	석관동 405	특이사항 없음	1999/06/12	B
23	정릉 강남아파트	정릉1동 1015	특이사항 없음	1999/06/19	B
24	정릉 우방아파트	정릉2동 1016	아스팔트 및 건물의 부분균열로 계속적 보수보강 진행중	1999/07/28	B
25	삼선 코오롱아파트	삼선동4가 73	특이사항 없음	1999/11/02	B
26	정릉 쌍용아파트	정릉1동 1017	특이사항 없음	1999/11/13	B
27	정릉 태영아파트	정릉1동 1018	특이사항 없음	1999/11/22	B
28	정릉 성원아파트	정릉3동 1019	특이사항 없음	2000/01/17	B
29	정릉 우성아파트	정릉1동 1020	지하초소 앞 도로 균열 및 지하3층 천장 균열	2000/02/12	B
30	종암동 극동아파트	종암동 128	특이사항 없음	2000/12/07	B

연번	공동주택	소재지	2014 동절기대비 점검내용	준공일	등급
31	정릉 대우아파트	정릉4동 1021	특이사항 없음	2001/06/21	B
32	길음동부센트레빌아파트	길음3동 1278	특이사항 없음	2003/01/29	A
33	래미안 길음1차아파트	길음1동 1279	특이사항 없음	2003/03/31	B
34	월곡 두산위브아파트	하월곡동 222	특이사항 없음	2003/04/30	B
35	종암 삼성래미안아파트	종암1동 80	특이사항 없음	2003/06/05	B
36	성북 동아에코빌아파트	상월곡 101	특이사항 없음	2003/06/27	B
37	정릉 품림아이원아파트	정릉4동 239	특이사항 없음	2003/06/28	A
38	보문 아이파크아파트	보문동3가 2	특이사항 없음	2003/08/30	B
39	돈암동부센트레빌아파트	돈암1동 633	특이사항 없음	2003/09/18	B
40	푸른마을 동아아파트	정릉2동 210	지하주차장 일부 누수 후후 재 하자 실시 예정임	2003/10/04	B
41	종암아이파크아파트	종암동130	특이사항 없음	2004/04/30	A
42	중앙하이츠빌1단지아파트	정릉2동 494	특이사항 없음	2004/04/30	B
43	한신희플러스아파트	동소문동7가 23	특이사항 없음	2004/07/05	B
44	상그레빌아파트	하월곡동 224	특이사항 없음	2004/07/07	B
45	브라운스톤돈암아파트	돈암2동 636	특이사항 없음	2004/12/18	B
46	정릉힐스테이트아파트	정릉동1025	각동 우수맨홀 청소상태 불량 하여 12월중 청소예정	2004/12/23	B
47	길음뉴타운푸르지오	길음동1280	전반적으로 양호	2005/04/20	B
48	길음뉴타운(대우3단지)	길음동1280-1,2	전반적으로 양호	2005/04/20	B
49	길음뉴타운 대림	길음2동 1281	특이사항 없음	2005/04/20	A
50	일신건영 휴먼빌아파트	돈암2동 524	특이사항 없음	2005/06/01	B
51	안암 래미안아파트	안암동1가 361	특이사항 없음	2005/06/16	B
52	종암2차아이파크아파트	종암1동 131	특이사항 없음	2005/09/30	B
53	정릉 중앙하이츠빌 2단지아파트	정릉2동 435-1	특이사항 없음	2005/11/16	B
54	정릉 푸르지오아파트	정릉 406	대우건설에서 외벽 도색 및 크 랙 보수 완료예정	2005/11/28	B
55	장위 참누리아파트	장위3동 316	특이사항 없음	2006/05/02	B
56	래미안 길음2차아파트	길음동 1282	-바닥 균열 '15.4 보수예정 -지하주차장 누수 시공업체 하자 요청	2006/06/23	B
57	래미안 월곡아파트	하월곡동 225	특이사항 없음	2006/07/19	B
58	래미안 길음3차아파트	길음동 1283	외벽일부 크랙은 시공사에서 2015.7완료예정으로 추진중	2006/11/10	B
59	정릉 e편한세상아파트	정릉동 1028	특이사항 없음	2006/05/31	A
60	돈암 힐스테이트아파트	돈암동 639	특이사항 없음	2007/02/02	A

연번	공동주택	소재지	2014 동절기대비 점검내용	준공일	등급
61	정릉 힐스테이트아파트	정릉동 1030	기계실 배수조 불량으로 교체 예정	2007/05/18	B
62	월곡래미안루나밸리	하월곡동 226	특이사항 없음	2007/10/23	B
63	삼선푸르지오아파트	삼선동2가 425	특이사항 없음	2008/01/09	B
64	정릉 힐스테이트3차	정릉동 1031	특이사항 없음	2008.5.22	A
65	정릉2차 대주피오레	정릉동 1032	특이사항 없음	2008.05.30	B
66	삼선 힐스테이트아파트	삼선동2가 420	특이사항 없음	2008.07.28	B
67	정릉 우정에셰르아파트	정릉동 1033	외벽 가로균열 하자 공사	2008.11.18	B
68	꿈의숲 대명루첸아파트	장위3동 317	특이사항 없음	2008.12.26	B
69	정릉2차e-편한세상	정릉동 1035	지하주차장 및 피트 균열 등으로 시공사에 요청하여 일부 작업 진행중	2009.06.08	B
70	래미안석관	석관동 407	일부 균열 보수예정	2009.06.26	B
71	길음뉴타운10단지라운유	정릉동 1034	배수구멍, 맨홀 등 청소예정 및 분리수거장흙통 청소 예정	2008.10.08	B
72	래미안 세레니티	종암동 133	특이사항 없음	2009.10.29	B
73	돈암더샵	돈암동 603	특이사항 없음	2006.03.31	B
74	꿈의숲 푸르지오	하월곡동 228	특이사항 없음	2010.04.29	B
75	래미안 길음 8단지	길음동 1284	특이사항 없음	2010.06.30	A
76	길음7구역(두산위브)	길음동 1285	특이사항 없음	2010.07.29	B
77	래미안 라센트아파트	종암동 134	특이사항 없음	2010.08.30	A
78	래미안 길음9단지	정릉동 1286	특이사항 없음	2010.09.30	A
79	종암2차 SK뷰	종암동 135	특이사항 없음	2010.10.29	A
80	브라운스톤동선	동소문동 7가 120	지하주차장 누수로 건설사에 보수요청	2010.11.26	A
81	신동아파밀리에	석관동 338-540	특이사항 없음	2011.01.28	A
82	삼선SK뷰	삼선동3가 116	특이사항 없음	2012.04.30	A
83	돈암신일해피트리아파트	돈암동 642	지하주차장 하절기 결로발생으로 시공사 하자 요청중	2013.1.15	A
84	보문e편한세상	보문동3가 230	전반적으로 양호한 상태	2013.12.24	A
	주상복합	6개 단지	A급 : 5, B급 : 1		
1	동일하이빌	동소문동5가120	특이사항 없음	2006.04.28	A
2	성북힐스테이트	하월곡동88-64 하월곡동88-957	특이사항 없음	2007.09.03 2007.08.30	B
3	종암 카이저팰리스	종암동132	특이사항없음	2008.05.01	A
4	길음서희스타힐스	하월곡 229	특이사항 없음	2011.06.24	A
5	보문하우스토리	보문동 4가 1-1	특이사항 없음	2011.08.05	A
6	동일하이빌뉴시티	하월곡동 230	특이사항 없음	2011.11.30	A