

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [별내선(8호선연장) 2공구 건설공사]

- 점검일시 : 2023.11.10 (금)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 이태행

### ○ 가설통로 안전(도시철도토목부)

- 배기 및 급기 덕트에 설치된 비계는 수직승강로가 미설치되어있음. 답단 간격이 넓은 수평재를 밟고 상하 이동시 추락재해 위험이 존재하므로 비계 내 이동통로 개선 요망

- ※ 위험성평가 위험요인 권고 사항
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제70조(시스템비계의 조립 작업 시 준수사항)

