

# 건축분야 검토의견

## □ 검토요청 사항

7호선 뚝섬유원지역 역사 상부 도로교 점검 및 보수를 위한 시설 설치 (구간 : P25~P28 /도면 : X6~X9)

- 교각측면 점검통로 설치 및 상부 외장재 개폐토록 개선

## □ 검토의견(건축분야)

### ○ 시설물 설치에 관한 사항

뚝섬유원지역 상부 도로교 점검 및 보수를 위한 서울시설공단의 시설물(점검구:상부 외장재 개폐)설치에 따른 해당 개소의 기존 천정마감재(AL판넬,폴리카보네이트)의 철거시 지상(고가)역사의 특성상 구조보강 및 누수 등의 2차적인 문제가 발생되어 신설되는 점검구 주변과 기존 구조물에 대한 보강 및 누수 방지를 위한 방수 후레싱 등 시설물 보완이 필요.

### ○ 유지관리에 관한 사항

공사시행시 우리 공사 시설물의 누수, 탈락 및 훼손 등으로 발생하는 보수 및 기타사항 등 유지관리 및 민원에 대하여 귀 기관에서 처리함이 전제되어야 함.

※ 향후 귀 기관의 점검시설 공사에 대한 세부적인 계획(도면등) 수립시 서울교통공사 관련부서의 재 검토 필요.