



소 방 청



수신 수신자 참조

(경유)

제목 공사장 화재안전관리 철저 및 예방활동 강화 협조

1. 최근 공사장 화재가 빈발하여 인명 및 재산피해 발생이 우려되고 있어, 공사장 화재 예방 및 안전관리에 대한 각별한 주의가 요구되고 있습니다.

< 최근 주요 공사장화재 발생 사례 >

- ('18.12.26.) 경기도 파주시 00스튜디오 세트장 화재(용접작업 중 발화 추정)
- ('18.12.30.) 부산시 사하구 신축공사장 화재(전기적 요인에 의한 발화 추정)
- ('19. 1. 3.) 충청남도 천안시 00초등학교 공사장 화재(용접작업 중 발화 추정)

2. 이에 따라 유관부처에서는 다음 사항을 참고하여 공사장 화재안전관리에 철저를 기하여 주시고,

실제 공사현장에서 화재감시자 지정·배치 및 화기작업 시 안전교육 실시 등 화재 예방활동이 제대로 이뤄질 수 있도록 지자체·직속기관·산하단체 등에 전파해 주시기 바랍니다.

<공사장 화재안전관리 협조 공통사항>

- 가. 용접·용단작업 등 화기작업 전 건축물 관계인 통보 및 안전관리 사전교육 실시
- 나. 용접·용단작업 등 화재위험작업 중 화재감시자 지정·배치
- 다. 가연성 자재 등의 별도 보관·저장을 통한 연소 확대 위험 사전 차단
- 라. 건설현장 화재예방교육 철저 및 화재취약요인 사전제거를 위한 예찰활동 강화 등

<부처별 협조사항>

- 가. (고용노동부) 공사장 사업주 및 근로자에 대한 안전관리 주의 촉구 및 예방활동 강화
- 나. (국토교통부) 국내 건설사에 공사장 화재예방 및 안전관리 철저 협조
- 다. (교육부) 공사 발주 교육청(지청)·각급학교에 화재예방 및 안전관리 철저 협조

붙임 : 용접 등 공사장 화재안전수칙 1부. 끝.

소 방 청 장



수신자 국토교통부장관(건설정책과장), 고용노동부장관(산업안전과장), 교육부장관(교육시설과장)

소방위 오인수 예방기획계장 기타 화재예방과 과전결2019.1.6.
장 이윤근

협조자

시행 화재예방과-140 접수 건설정책과-88 (2019.01.07.)

우 30129 세종특별자치시 정부2청사로 10 / www.nfa.go.kr

전화번호 044-205-7443 팩스번호 044-205-8915 / ohinsu79@korea.kr / 대국민 공개